ОКП 437200	
Автономный пост видео и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» Руководство по эксплуатации СТАЕ.424252.005РЭ	

Копировал:

Форма

Подп. и дата

Взам. инв № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

		СОДЕРЖАНИЕ							
примен.	424252.005	Введение	Лист						
Эв. П	E.424	5							
Пер	CTAE.	1 Описание и работа	7						
		1.1 Описание и работа изделия	7						
		1.1.1 Назначение изделия	7						
	Дозор»	1.1.2 Технические характеристики	10						
		1.1.3 Состав изделия	11						
3. <i>N</i>	окат	1.1.4Устройство и работа	13						
прае	«Видеолокатор	1.1.5Средства измерения, инструмент и принадлежности	14						
S		1.1.6Маркировка и пломбирование	15						
	АПВТН	1.1.7Упаковка	15						
	Ą	1.2 Описание и работа составных частей изделия	18						
		1.2.1 Общие сведения	18						
		1.2.2 Работа комплекса	24						
۴] 1.2.3Маркировка и пломбирование	37						
dama		1.2.4Упаковка							
n		2 Использование по назначению	38						
Подп.		2.1 Эксплуатационные ограничения	38						
		2.2 Подготовка изделия к использованию							
Инв. №		2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия							
Инв		2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия							
8		2.2.3Правила и порядок осмотра рабочих местмест							
1. UH									
Взам. инв									
Jame									
Подп. и дата									
Под		3 Bce CTBΦ.00032- 27.07.1 CTAE.424252.005PЭ							
ōΝ		Из Лис № докум. Подп. Дат Разраб. Кудрявцев 27.07.1 Автономный пост видео и Лит. Лист	Листов						
		Пров. Матвеенко 27.07.1 тепловизионного наблюдения О 2	120						
1нв.		Н.конт Самойлова 27.07.1							
14		Vme Cmoguoe 127.07.1 F ykoboociiibo ilo 3kciiiyaiiiaquu							

	2.2.4Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к
	использованию42
	2.2.5Описание положений органов управления и настройки после
	подготовки изделия к работе и перед включением42
	2.2.6 Указания по включению и опробованию работы изделия42
	2.2.7Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его
	подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении43
	2.3 Использование изделия
	2.3.1Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении
	задач применения изделия44
	2.3.2Перечень возможных неисправностей в процессе использования
	изделия по назначению и рекомендации по действиям при их
	возникновении45
	2.3.3Порядок приведения изделия в исходное положение45
	2.3.4Порядок выключения изделия45
	2.3.5Меры безопасности при использовании изделия по назначению 45
	2.4 Действия в экстремальных условиях
	2.4.1Действия при пожаре на изделии на различных этапах
	использования изделия49
	2.5 Особенности использования доработанного изделия 49
	3 Техническое обслуживание50
	3.1 Общие указания 50
	3.2 Меры безопасности51
	3.2.1Правила безопасности при работе на высоте53
	3.3 Порядок технического обслуживания изделия
	3.3.1Работы, выполняемые при ТО-156
	3.3.2 Работы, выполняемые при ТО-267
	3.4 Проверка работоспособности комплекса
	3.5 Техническое освидетельствование
	3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)
	4 Текущий ремонт111
	СТАЕ 424252 005P2
ŀ	

Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. №

4.1 Текущий ремонт изделия111
4.1.1 Общие указания111
4.1.2 Меры безопасности111
4.2 Текущий ремонт составных частей изделия 111
4.2.1 Указания по текущему ремонту составных частей изделия 111
5 Хранение112
6 Транспортирование114
7 Утилизация115
8 Техническая поддержка116
9 Сведения о производителе117
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Перечень и суммарное количество
расходных материалов, необходимых при проведении технического
обслуживания автономного поста видео и тепловизионного наблюдения
«Видеолокатор Дозор» 118
Пист регистрации изменений120

одп. и дата — Взам. инв. Инв. № дубл. — Подп. и дата

Инв. №

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и правил эксплуатации автономного поста видео и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» (в дальнейшем «Комплекс»), хранения и технического обслуживания, а также поддержания комплекса в постоянной готовности к работе.

Дополнительно следует пользоваться формуляром на комплекс.

Комплекс соответствует СТАЕ.424252.005ТУ.

Обслуживание комплекса в процессе эксплуатации может осуществлять один оператор, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие термины, сокращения и определения:

АПВТН – автономный пост видео и тепловизионного наблюдения;

АКБ – аккумуляторная батарея;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ВА – выключатель автоматический;

ВП – военное представительство Министерства Обороны;

ЗИП-O — Одиночный комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей;

ИМ – инструкция по монтажу пуску и обкатке изделия;

КД – конструкторская документация;

КТЦ – контрольно-тренировочный цикл;

НД – нормативная документация;

ОТК - отдел технического контроля;

РЭ - руководство по эксплуатации;

СПО - специальное программное обеспечение;

ТО – техническое обслуживание;

ТУ - технические условия;

УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ РВ 20.39.304;

ФО – формуляр;

ЭД – эксплуатационная документация.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

		Приме	чание	_	Приведён	ные	в	настоя	щем	руково	дств	e
	окраі .430.		физичес	СКИХ	величин	coome	зетс	твуют	ГОСТ	8.417,	ГОС	T
											<u> </u>	
Из .	Лис	Ν∘ дοκνι	л. По∂п.	Дат		CTAI	E.42	24252.0	005P3)		Пис 6

Подп. и дата Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. №

1.1.1 Назначение изделия

1.1.1.1 Комплекс представляет собой систему, предназначенную для визуального контроля охраняемого участка местности, С определением (уточнением) места нарушения участка местности, с подачей команды (сигнала) охраняемого "Тревога", отображением информации в реальном масштабе времени на мониторе станционной части и архивированием событий.

1.1.1.2 Комплекс обеспечивает охрану открытых участков местности и периметров, подступов и путей передвижения к важным объектам, удаленных от станционных частей на расстояние до 6900 м. и предназначается для использования в качестве основного или вспомогательного рубежа охраны.

Комплекс решает следующие задачи:

- интеллектуальное видеонаблюдение больших открытых пространств в реальном масштабе времени;
- автоматическое обнаружение и сопровождение целей поворотной видеокамерой и тепловизором работа в режиме видеолокации;
- получение и интеллектуальная обработка извещений от охранных извещателей любого типа, установленных на охраняемом периметре;
 - обеспечение собственной безопасности комплекса;
- автономное электропитание комплекса на основе энергии ветра и солнца;
 - организация канала связи с удаленным постом мониторинга.

Из Лис № докум. Подп. Дат

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.


Подп. и дата


Š

CTAE.424252.005P3

Лис

/





1.1.2 Технические характеристики

Общие технические характеристики комплекса представлены в таблице 1.

Наименование характеристики

Таблица 1

№ п/п

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Š

1	Дальность обнаружения цели типа «человек» видеокамерой дальнего обзора, не менее	3000 м
2	Дальность обнаружения цели типа «человек» тепловизором, не менее	2700 м
3	Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» видеокамерой дальнего обзора, не менее	4000 м
4	Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» тепловизором, не менее	6900 м
5	Скорость отображения видеоинформации в реальном масштабе времени с одновременным архивированием событий (с разрешением 704х576 пикс.)	25 κ/c
6	Режим автоматического сканирования заданных контрольных точек с обнаружением целей	до 30 точек
7	Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по видеоизображению	Да
8	Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по карте местности	Да
9	Режим автоматического обнаружения и сопровождения целей	Да
10	Режим интеллектуального энергосбережения	Да
11	Получение и интеллектуальная обработка извещений от охранных извещателей любого типа, установленных на охраняемом периметре или рубеже	Да
	Угол обзора видеокамеры дальнего обзора:	
12	- по горизонтали	360°
	- по вертикали	±45°
13	Дальность организации радиорелейного канала связи	до 80 км
14	Скорость передачи информации в радиоканале, не менее	40 Мбит/с
15	Высота основной мачты с оборудованием STS-10700	9 м
16	Дальность ИК-Прожектора STS-10215-50, не менее	40 м
17	Мощность ветрогенератора (STL-718), не более	1,5 кВт
18	Мощность солнечных модулей (STL-718), не более	720 Bm

№ докум. Подп.

CTAE.424252.005P3

Лис

Параметры

№ п/п	Наименование характеристики	Параметры
19	Емкость аккумуляторных батарей	1600 A4
20	Удаленный мониторинг аккумуляторных батарей	Да
21	Удаленный мониторинг работоспособности ветрогенератора	Да
22	Диапазон частот радиорелейной связи	2400–6425 Гц
23	Срок службы изделия	7 лет
24	Температурный диапазон линейного поста	-40°C +50°C
25	Температурный диапазон станционного поста	+5°C +45°C
26	Электропитание линейного поста Электропитание станционного поста	48B±17% ~220B 50 Гц
27	Расчет	1 чел
28	Время восстановления работоспособности, не более	5 мин.
29	Время автономной работы при полностью заряженных АКБ, не менее	4 cym.

1.1.3 Состав изделия

Конструктивно комплекс состоит из станционного и линейного постов.

Состав комплекса представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Единица	Кол-	Примечание
	измерения	60	
Видеосервер "Видеолокатор Дозор "EXP IP	к-т	1	
4516-6000"			
Монитор ЖК 22" Samsung S22C200B	шт.	2	E
Источник бесперебойного питания 1 кВт	шт.	1	пост
Ippon Smart 1000 "Ippon Co."			
Контроллер радиорелейной связи STS-506-21	шт.	1	ноп
Антенна RocketDish 5G-30 Parabolic	шт.	1	Станционный
Трубка переговорная Voice UP (USB) USB-P10D	шт.	1	Cm
Yealink" Co.			
Колонки аудио JB-115 "JB Jetbalance"	шт.	1	

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис 11

			G
Контроллер STS-504D	шт.	1)ОП
Комплекс собственной безопасности	шт.	1	Пинейный пос
Видеокамера дальнего обзора SDP-808	шт.	1	ней
Тепловизор SDP-8415M	шт.	1	Ли
Комплекс автономного электроснабжения	к-т	1	
STL-703Y			
Одиночный комплект ЗИП	к-т	1	*
Комплект монтажных частей	к-т	1	**
Ретранслятор STL-716	к-т	*	***
Комплект эксплуатационной документации	к-т	1	
согласно ведомости эксплуатационных			
документов СТАЕ.424252.005ВЭ			
Комплект упаковки	к-т	1	
Примечания:			
* Поставляется дополнительно (согласовывает	пся с Заказчик	ом).	
** Кабель КД7 поставляется дополнительно	при подключ	ении дог	полнительного
контроллера радиорелейной связи STS-506-21 (с	согласовываег	пся с Зак	казчиком).
*** Ретранслятор STL-716 поставляется д	ополнительно	о (согла	совывается с
Заказчиком).			
**** В комплексах, поставляемые после 2012	? используют	ся моде	рнизированные
мачты из состава STL-703У и мачта STS-10700			
Линейный пост комплекса — сово	купность б	поков и	устройств,
обеспечивающих:			
- обработку информации;			
- освещение тревожного участка;			
- передачу информации на блок	и и устрої	йства	станционной

Наименование

Контроллер радиорелейной связи STS-506-21

Антенна RocketDish 5G-30 Parabolic

APM «Видеолокатор Дозор»

Maчma STS-10700

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

части.

№ докум.

Лис

CTAE.424252.005P3

Единица

измерения

шт.

к-т

к-т

к-т

Кол-

в0

1

1

1

1

Примечание

Линейный пост

Станционный пост комплекса – совокупность блоков устройств, обеспечивающих прием и хранение информации, полученной с оборудования линейного поста комплекса, отображение ее в реальном масштабе времени.

Состав указывается Заказчиком комплекса контракте (договоре) на поставку, согласно конкретного варианта исполнения.

1.1.4 Устройство и работа

- 1.1.4.1 Перед началом работы смонтировать проверить комплекс в соответствии с инструкцией по монтажу CTAE.424252.005ИМ.
- 1.1.4.2 Произвести инсталляцию специального 3.1 программного обеспечения «Видеолокатор Дозор» (см. Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01).
- 1.1.4.3 Запуск программы «Видеолокатор Дозор» произвести по пункту 3.2 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.4 Общие настройки специального программного обеспечения «Видеолокатор Дозор» произвести пункту 3.3 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.5 Настройку устройств связи, входящих состав комплекса производить по п. 3.4.1 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.6 Конфигурирование приемно-контрольных пункте 3.4.2 Руководства устройств описано системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.7 Конфигурирование видеоканалов системы описано в пункте 3.4.3 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.

CTAE.424252.005P3

Подп. и дата

- 1.1.4.8 Конфигурирование двухсторонней аудиосвязи описано в пункте 3.4.4 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.9 Работа с графическими планами описана в пункте 3.4.6 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.10 Настройка видеоархивов описана в пункте 3.4.7 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.11 Настройка пользовательского интерфейса описана в пункте 3.4.8 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.12 Добавление и настройка алгоритмов описаны в пункте 3.4.9 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.13 Авторизация и автовход описаны в пункте 3.4.10-3.4.11 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.14 Настройка панели управления описана в пункте 3.4.12 Руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 1.1.4.15 Работа оператора включает в себя: включение системы, работа с поворотным устройством, работа со средствами собственной безопасности, работа с видеоархивами, протоколами событий и диагностикой, которая представлена в Руководстве оператора RU.CTAE.50502-01 34 01.
- 1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности Средства измерения, инструмент и принадлежности необходимые для монтажа и технического обслуживания, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

Пресс-клещи оля оожима мд-2000	
Ножницы по металлу	ΓΟCT 7210-75
Лестница раскладная	
Рулетка измерительная металлическая 10м.	ΓΟCT 7502-89
Шприц для герметика	
Прибор электроизмерительный многофункциональный 43101	ТУ У00226098.0
Кисть плоская	ΓΟCT 10597-87
Комплект отверток	ГОСТ24437-93
Фен строительный	
Шуруповерт аккумуляторный	ГОСТ Р МЭК 50 94 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-
Пылесос электрический бытовой	ΓΟCT 10280-83
Баллон 5л со сжатым воздухом и диффузором	
Пирометр CENTER 350	
Примечание - допускается применение инструментов.	аналогичного о
1.1.6 Маркировка и пломбо Маркировку и пломбирова	
блок, входящий в состав комплек	ca.
Все сборочные единицы,	платы, сое
провода промаркированы в соот	пветствии со
соединений.	
–	

Наименование

Плоскогубцы

Кусачки боковые

Комплект ключей И-153к

Съемники изоляции СИ-6

Пресс-клещи для обжима МД-2008

1 шт. 89 1 шт. 1 шт. 98.012-98 1 шт. -87 шт. 93 1 шт. шт 1 50635шт. 1 -86 30-2000 -83 шт. 1 1 шт 1 шт. о оборудования и водят отдельно на каждый

Единица

измерения

комплект

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Кол-во

1

1

1

1

1

1

Стандарт или ТУ

ГОСТ 2839-80

ΓΟCT 17438-72

ГОСТ 28037-89

соединители и монтажные со схемами электрическими

1.1.7 Упаковка

Взам. инв.

Nو

1.1.7.1 В ящик №1 упаковывается:

					CTAE.424252.005P3
13	Пис	No gorym	Подп	Пат	

	- видеокамера дальнего обзора SDP-808.					
	1.1.7.2	В ящик №2 упаковывается:				
	- поворотное усп	тройство SDP-880.				
	1.1.7.3	В ящик №3 упаковывается:				
	- кабель КД1;					
	- кабель КД2;					
	- кабель ҚДЗ;					
	- кабель КД4;					
	- кабель КД5;					
	- кабель КД6;					
	- кабель КД7.					
	1.1.7.4	В ящик №4 упаковывается:				
	- видеосервер «Е	Видеолокатор Дозор»;				
	- контроллер рас	диорелейной связи STS-506-21 (2 шт.);				
	- поворотная вис	деокамера SDP-806C;				
	- трубка перего	ворная Voice UP;				
	- извещатель Ор	otex 402 с кронштейнами (4шт.);				
	- монитор 22";					
	- ИК-Прожектор	STS-10215-50 (2шт.);				
	- микрофон Шоро	ox-7.				
	1.1.7.5	В ящик №5 упаковывается:				
	- источник беспе	еребойного питания;				
	- стационарная	видеокамера SDP-810C с кронштейном (2шт.);				
	- громкоговорит	ель 10ГР-38;				
	- монитор 22";					
	- аудиоколонки.					
	1.1.7.6	В ящик №6 упаковывается:				
	- контроллер ST	S-504D.				
	1.1.7.7	В ящик №7 упаковывается:				
	- блок балластно	ой разерузки STS-4810.				
		CTAE.424252.005PЭ	Лис			

Копировал:

- тепловизор SDP-8415M;

Инв. № дубл.

Инв. №

№ докум.

В ящик №8 упаковывается:

В ящик №9 упаковывается:

В ящик №10 упаковывается:

- aнтенна RocketDish 5G-30 Parabolic (2 шт.);

- контроллер STS-506-21 (2 шт.).

- солнечный модуль (4 шт.).

1.1.7.8

1.1.7.9

1.1.7.10

- шкаф АКБ.

- наименование оборудования, их заводские номера и их количество;
 - штамп ОТК и подпись упаковщика;
 - штамп (клеймо) ВП;
 - дата упаковки.

Транспортные ящики после упаковки пломбируются пломбами ОТК и ПЗ (по требованию).

- 1.2 Описание и работа составных частей изделия
- 1.2.1 Общие сведения
- 1.2.1.1 Видеосервер «Видеолокатор Дозор» предназначен для сохранения, отображения (через устройства вывода видеоизображения), передачи (на центральный сервер) информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-камер и представляет собой сетевой аппаратный видеорегистратор, позволяющий сохранять, отображать через устройства вывода видеоизображения и передавать на АРМ «Видеолокатор Дозор» информацию, полученную от видеокамер, тепловизора, контроллеров и извещателей.

Видеосервер обеспечивает:

- функции интеллектуального анализа видеоизображения с возможностью классификации целей по типам;
 - детектор движения;
 - функции резервирования видеоархива;
- полнофункциональный сетевой клиент для организации удаленного рабочего места;
 - режим циклической перезаписи.

Комплект программного обеспечения видеосервера АПВТН «Видеолокатор Дозор» включает:

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

CTAE.424252.005P3

Лис

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

۷ō

- операционную систему Windows;
- специальное программное обеспечение «Видеолокатор Дозор» с аппаратным ключом защиты;
 - программное обеспечение «Антивирус Касперского».
- APM«Видеолокатор Дозор» автоматизированное рабочее место, предназначенное для удаленного просмотра видеоканалов в реальном масштабе времени. В случае поставки комплекса с АРМ есть возможность обеспечить подключение к 9 разным СПО «Видеолокатор Дозор», настроить на мониторе общую карту местности и вынести на неё 9 АПВТН, а так же обеспечить работу с каждым из них.
- 1.2.1.3 Контроллер радиорелейной связи STS-506-21 предназначен для организации беспроводной передачи данных между двумя точками. Контроллеры STS-506-21 обеспечивают пропускную способность трафика не менее 40 Мбит/с по дуплексу, позволяя передавать данные на расстояния до 80 км.
- Мачта 1.2.1.4 STS-10700 предназначена для размещения оборудования линейной части. Конструкция мачты обеспечивает надежное размещение оборудования на высоте до 10 м.
- 1.2.1.5 Контроллер STS-504D предназначен для подключения к комплексу стационарных и поворотных видеокамер, тепловизора, извещателей, прожекторов, громкоговорителя системы оповещения, а так же для обеспечения электропитания перечисленных выше устройств.

Контроллер STS-504D – это специализированный монтажный шкаф с узлами крепления для установки блоков комплексной системы безопасности. Имеет автомат отключения электропитания, датчик вскрытия и систему вентиляции.

1.2.1.6 обзора SDP-808 Видеокамера дальнего предназначена для организации систем видеонаблюдения в видимом диапазоне, позволяет автоматически сканировать контролируемое

№ докум. Подп.

CTAE 424252 005P3

пространство, определяя движущиеся цели. Предусмотрена поддержка интеллектуальных технологий распознавания и сопровождения объектов FineTrack и FineDome (обеспечивается СПО).

Устройство представляет собой видеокамеру с оптическим трансфокатором С двадцатипятикратным увеличением и чувствительностью 0,2 люкс, в защитном кожухе.

Поворотное устройство позволяет позиционировать камеру с высокой точностью, наводить камеру на предварительно настроенные территорию заданной положения, сканировать скоростью. Поворотное устройство выполнено во влагозащитном предназначено для наружной установки с креплением на основании.

SDP-808 Для установки видеокамеры дальнего обзора используется мачта STS-10700.

1.2.1.7 SDP-8415M Тепловизор предназначен круглосуточного видеонаблюдения инфракрасном в диапазоне, сканировать позволяет автоматически контролируемое пространство, определяя движущиеся цели. Предусмотрена поддержка технологий интеллектуальных распознавания и сопровождения объектов FineTrack и FineDome. Тепловизор позволяет вести наблюдение за большими открытыми пространствами, морскими акваториями, объектами, находящимися на значительном удалении, а так же контролировать пожарную обстановку в дневное и ночное в условиях отсутствия освещения, в широком диапазоне погодных условий. Тепловизор SDP-8415M используется совместно с видеокамерой дальнего обзора SDP-808.

Для установки тепловизора SDP-8415M используется мачта STS-10700.

Запрещается наводить объектив тепловизора SDP-8415M на солнце. Прямые солнечные лучи могут вывести из строя детектор тепловизора.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE 424252 005P3

Nو

1.2.1.8 Комплекс автономного электроснабжения STL-703У предназначен для снабжения электроэнергией потребителей, так же расположенных на удалении от электрических сетей общего назначения. Комплекс автономного энергоснабжения STL-703У рассчитан для электропитания автоматизированных необслуживаемых комплексов технических средств безопасности, размещенных на удалении от общего электрических сетей назначения или

долговременного резервного источника электропитания.

Применение целесообразно комплекса условиях труднодоступной местности, когда необходим надежный автономный долговременный стационарный источник электроэнергии.

Комплекс позволяет преобразовать энергию природных возобновляемых источников – ветра и солнца в электрическую энергию.

Комплекс комплектуется сборных мачтами из металлоконструкций.

В состав комплекса входит: комплект солнечных модулей STL-717, мачта грозозащиты STS-10820, шкаф АКБ. Дополнительный комплект поставки: комплект ветрогенератора STL-718, автономная электростанция STL-721 и зарядное устройство STS-10315.

Ветрогенератор комплекса вырабатывает трехфазный переменный ток.

преобразовывать Солнечные модули позволяют солнечное излучение полученное как с лицевой, так и с тыльной стороны модуля. Конструкция узла крепления солнечных модулей позволяет изменять ПOSV наклона в зависимости om широты местности продолжительности светлого времени суток.

В устройстве изменения угла платформы солнечных модулей применен ограничитель хода рамки, предотвращающий травматизм обслуживающего персонала при монтаже и смене угла солнечных модулей.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

качестве

Аккумуляторы, используемые в комплексе – кислотные, необслуживаемые, с гелевым загустителем электролита.

Аккумуляторная батарея заряжается от ветрогенератора и солнечных модулей с помощью зарядного устройства STS-10318 и зарядного устройства STS-10317 соответственно. Зарядные устройства ограничивают ток заряда при достижении номинального напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и обеспечивают буферный режим работы при недостатке энергии, вырабатываемой источниками энергии.

Суммарная мощность питаемой нагрузки зависит от климатических факторов - освещенности солнечных модулей и среднегодовой скорости ветра в месте установки комплекса. Для эффективной работы комплекса необходимо, чтобы среднегодовая скорость ветра была не менее 3 м/с. Оптимальная скорость ветра — 7 м/с. Освещенность солнечных модулей прямыми солнечными лучами - не менее 6 ч/сут.

Комплекс автономного электроснабжения STL-703У входит в состав АПВТН «Видеолокатор Дозор», производства ЗАО «Стилсофт». Может быть интегрирован с компонентами сторонних поставщиков.

Так же предусмотрены следующие функциональные возможности:

- дистанционный контроль напряжения на клеммах аккумулятора и температуры окружающей среды для оценки оставшегося ресурса энергоснабжения;
 - дистанционное управление электропитанием нагрузки;
- дистанционное управление логикой работы автоматики комплекса или ее блокирование.
- 1.2.1.9 Комплекс собственной безопасности входящий в состав комплекса включает в себя:
 - поворотную видеокамеру SDP-806C;
 - ИК-Прожектор STS-10215-50;
 - датчик Optex-402;

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

- громкоговоритель 10ГР-38;
- стационарную видеокамеру SDP-810C.
- 1.2.1.10 Поворотная видеокамера SDP-806C предназначена для использования в системах видеонаблюдения. Камера позволяет осуществлять круглосуточное наблюдение за большими пространствами залами, городскими площадями, прилегающими территориями охраняемых объектов. Видеокамера рассчитана на работу в составе охранных систем.

Видеокамера SDP-806C относится к продукции систем видеонаблюдения высокой сложности. Гибкая архитектура позволяет установить удаленный контроль над внешними коммутирующими устройствами.

В состав устройства входят:

- телевизионная камера;
- контроллер камеры;
- высокоскоростное поворотное устройство;
- защитный кожух для установки на открытом воздухе;
- устройство подогрева (встроенный и дополнительный);
- два варианта кронштейнов для крепления камеры.
- 1.2.1.11 ИК-Прожектор STS-10215-50 предназначен для освещения охраняемой территории или периметра охраняемого объекта в ночное время суток в составе системы видеонаблюдения на ближних и средних дистанциях.

ИК-Прожектор используется с черно-белой или цветной видеокамерой, имеющей режим работы «день - ночь».

- 1.2.1.12 Датчик Ортех-402 предназначен для автоматического управления нагрузкой с заданной задержкой, с учетом реального времени суток или уровня освещенности.
- 1.2.1.13 Громкоговоритель 10ГР-38 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Š

1.2.1.14 видеокамера SDP-810C Стационарная предназначена для преобразования изображения, поступающего через объектив видеокамеры на чувствительный элемент, в электрический Видеокамера SDP-810C служит для сигнал. организации профессиональных систем видеонаблюдения, в том числе цифровых (при использовании ІР-видеосерверов), позволяет осуществлять круглосуточное наблюдение за большими пространствами.

1.2.2 Работа комплекса

1.2.2.1 Видеосервер АПВТН «Видеолокатор Дозор» организовывает единое информационное пространство комплексной системы тепловизионного видеонаблюдения.

Видеосервер получает информацию от IP-видеосерверов, IPкамер, отображает её на устройствах вывода видеоизображения, и производит запись на жестких дисках.

Внешний вид видеосервера «Видеолокатор Дозор» представлен на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2.

Технические характеристики Видеосервера «Видеолокатор Дозор» представлены в таблице 4.

Таблица 4

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
٥	

Характеристики	Параметры
Объем жесткого диска, ГБ	6000
Входных видеоканалов, шт.	16
Входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых, кадров\сек.	25
Разрешение изображения видеоканалов, пикс.	500x582
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	5
Время непрерывной работы	не ограничено
	однофазная сеть
Напряжение электропитания, В	~(220±10%), 50 Гц;
Максимальная потребляемая мощность, кВт	0,6
Диапазон рабочих температур, °С	om +5 до +40
Масса, кг	14
Габаритные размеры, мм	502x487x178

1.2.2.2 АРМ позволяет отображать через устройства вывода видеоизображения информацию, полученную от видеосерверов, IP-видеокамер, просматривать видеоархивы и удаленно управлять несколькими комплексами.

Технические характеристики АРМ «Видеолокатор Дозор» представлены в таблице 5.

Таблица 5

Характеристики	Параметры
Объем жесткого диска, ГБ	6000
Время приведения APM клиента в рабочее состояние не более, мин.	5
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания, В	однофазная сеть ~(220±10%), 50 Гц;
Максимальная потребляемая мощность не более, кВт	1,5
Диапазон рабочих температур, °С	+5 +40
Масса, не более, кг	30

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

1.2.2.3 Контроллер радиорелейной связи STS-506-21 представляет собой трансивер, работающий в диапазонах 2,4...6,4 ГГц, выполненный в корпусе для установки вне помещения.

Внешний вид контроллера радиорелейной связи STS-506-21 представлен на рисунке 1.3.



Рисунок 1.3

Технические характеристики контроллера радиорелейной связи STS-506-21 представлены в таблице 6.

нв. № Подп. и дата Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и дате

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма *А4*

Таблица 6

Характеристики	Параметры
Пропускная способность Ethernet, не менее, Мбит/с	40
Максимальное расстояние передачи, км	80
Поддерживаемые интерфейсы	Ethernet
Максимальная мощность передатчика, дБм	30
Рабочая частота, Гц	om 2,4 do 6,4
Напряжение электропитания постоянного тока, В	(48±9,6)
Диапазон рабочих температур, °С	om -40 до +50
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Потребляемый ток, не более, А	1
Максимальная потребляемая мощность, Bm	35
Габариты, мм	275x195x85
Масса не более, кг	3,5

1.2.2.4 Контроллер STS-504D обеспечивает получение аналогового сигнала от видеокамер и тепловизора, а так же электропитание составных частей комплекса.

Технические характеристики контроллера STS-504D представлены в таблице 7.

Таблица 7

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Š

Характеристики	Параметры
Входное напряжение электропитания постоянного тока, В	36-72
Privaduae variativa va reamagiviace mava. P	24±10%
Выходное напряжение постоянного тока, В	12±10%
Средняя потребляемая мощность контроллера с	
включенным оборудованием, кВт/сут:	
- в зимнее время;	2,43
- в летнее время.	1,95
Диапазон рабочих температур, °С	om -40 до +50
Размеры (ВхШхГ), мм	800x650x250
Масса не более, кг	47
4 0 0 E Tocourse CDD 04451	1/

1.2.2.5 Тепловизор SDP-8415M передает видеоизображение на монитор видеосервера в инфракрасном диапазоне.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис 27

Внешний вид тепловизора SDP-8415M представлен на рисунке 1.4.



Рисунок 1.4

Технические характеристики тепловизора SDP-8415M представлены в таблице 8.

Таблица 8

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Характеристики	Параметры
Разрешение матрицы, точки	384(Γ) x 288(B)
Спектральный диапазон	7 14 мкм
Размер пикселей	25 мкм
Частота кадров	25 Γц ± 1 %
Стандарт видеосигнала	композитный, PAL
Протокол управления	RS-232
Время непрерывной работы, не менее	2900 4
Поле зрения	13,7° × 10,3°
Минимальное фокусное расстояние	1 M
Минимальное расстояние наблюдения	50 м
Фокусное расстояние объектива	150 мм
Пороговая чувствительность к перепаду температур	0,1 °C
Отклонение оттенков цвета от фактического значения	±1 °C
Напряжение электропитания постоянного тока	9 14 B
Потребляемая мощность, не более	4,5 Bm
Диапазон рабочих температур, °С	om -40 до +50
Габаритные размеры, не более (ДхШхВ)	480х210х202 мм
Масса, не более	15 кг
1226 Видеокамера дальнего	0620na SDP-808

1.2.2.6 Видеокамера дальнего обзора SDP-808 устанавливается совместно с тепловизором SDP-8415M на

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

поворотное устройство SDP-880 и организовывает систему видеонаблюдения в тепловом и видимом диапазоне.

Внешний вид видеокамеры дальнего обзора SDP-808 представлен на рисунке 1.5.



Рисунок 1.5

Технические характеристики видеокамеры дальнего обзора SDP-808 представлены в таблице 9.

Таблица 9

Инв. Nº дубл.

Š

Характеристики	Параметры	
Матрица	11/3" Sony Super HAD II	
Разрешение матрицы, точки	500x582	
Разрешающая способность, ТВЛ	380	
Чувствительность:		
- в режиме «ДЕНЬ»;	0.2 люкс	
- в режиме «НОЧЬ».	0.05 люкс	
Фокусное расстояние объектива, мм	om 30 до 750 мм	
Режим день/ночь	ICR	
Стандарт видеосигнала	PAL / CCIR	
Увеличение	25 х оптический	
Угол поворота, град:		
по вертикали;	±45°	
по горизонтали.	360°	
Скорость поворота, °/с:		
- по горизонтали;	om 0,01 до 30	
- по вертикали.	om 0,01 ∂o 15	

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
′нв. №	

Характеристики	Параметры
Протокол управления	StilVL
Максимальная дальность распознавания цели типа: «человек», не менее, м; «автомобиль», не менее, м.	2800 3000
Максимальная дальность обнаружения цели типа: «человек», не менее, м; «автомобиль», не менее, м.	3000 4000
Напряжение электропитания постоянного тока, В	24±10%
Напряжение электропитания дополнительного обогрева, В	24±10%
Потребляемый ток, не более, А	11
Общая потребляемая мощность, не более, Вт	264
Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм	600x400x200
Масса, не более, ка	30

1.2.2.7 Стационарная видеокамера SDP-810С предназначена для работы в широком диапазоне температур, а также в условиях повышенной влажности. В видеокамере SDP-810С, помимо стандартного автоматического обогрева внутреннего пространства гермокожуха, предусмотрен обогрев стекла гермокожуха, управляемый через ПО «Видеолокатор Дозор», предназначенный для предотвращения появления на нем изморози, льда и других климатических явлений, препятствующих получению качественного видеоизображения в условиях низких температур.

Видеокамера SDP-810C рассчитана на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 50 °C и относительной влажности воздуха до 100% (при 25 °C).

Внешний вид стационарной видеокамеры SDP-810C представлен на рисунке 1.6.

_				
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3





Рисунок 1.6

Технические характеристики стационарной видеокамеры SDP-810C представлены в таблице 10.

Таблица 10

Характеристики	Параметры
Матрица	1/3" Sony HQ1
Разрешение матрицы, точки	500x582
Разрешающая способность, ТВЛ	380
Чувствительность, Люкс	0,3 цвет./0,1 Ч/Б /0,008 (функция DSS)
Фокусное расстояние объектива, мм	5.5-82.5
Диафрагма	F1.8-360
Режим день/ночь	ICR
Стандарт видеосигнала	PAL
Минимальное расстояние наблюдения, м	8
Дальность обнаружения и распознавания цели типа «человек» и «автомобиль»:	
в дневное время, не менее, м;	50
в ночное время с прожектором, не менее, м.	50
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12±10%
Напряжение электорпитания дополнительного обогрева, В	12±10%
Общая потребляемая мощность, не более, Bm	27
Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм	410x115x105
Масса видеокамеры, не более, кг	2,5
обогрева, В Общая потребляемая мощность, не более, Вт Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм	27 410x115x105

1.2.2.8 Поворотная видеокамера SDP-806C предназначена для преобразования изображения, поступающего через

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

объектив видеокамеры на чувствительный элемент, в электрический сигнал. Изделие позволяет осуществлять круглосуточное наблюдение за большими пространствами, прилегающими территориями охраняемых объектов.

Внешний вид поворотной видеокамеры SDP-806С представлен на рисунке 1.7.



Рисунок 1.7

Технические характеристики поворотной видеокамеры SDP-806C представлены в таблице 11.

Таблица 11

Инв. Nº дубл.

Взам.

Š

Характеристики	Параметры
Матрица	1/4" SONY, EX-VIEW CCD
Пиксели	500x582
Разрешение, ТВЛ	380
Чувствительность	1 лк (цвет)/ 0.07 Люкс (ч/б)/ 0.01 Люкс (режим накопл.)
Объектив, мм	3.5-91.0
Угол обзора, град.	54 ~ 2.2
Угол поворота, град: по вертикали; по горизонтали.	от 0 до 90 от 0 до 360
Скорость поворота, град / сек	360
Увеличение	36 x оптический
Отношение "сигнал-шум", дБ	50

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

F EMUNI OCHD/HO4D	ION
Видео выход	1 Vp-р композитный выход (75 Ω/BNC)
Приватные зоны	до 8 программируемых зон
Компенсация засветки	Поддерживается
Синхронизация	Внутренняя, LineLock
Экранное меню	Поддерживается
Предустановки	до 240 предустановленных позиций
Стандарт видеосигнала	PAL / NTSC
Тип интерфейса	RS-485
Протокол управления	StilVL
Напряжение электропитания	24 В постоянного тока
Напряжение электропитания дополнительного обогрева, В пост. тока / перемен. тока	12±10%
Потребляемая мощность видеокамеры не более, Вт	20
Потребляемая мощность встроенного обогрева не более, Вт	50
Потребляемая мощность дополнительного обогрева не более, Вт	100
Диапазон рабочих температур, °C	om -40 до +50
Габаритные размеры, диаметр и высота (без кронштейна), мм	320x280
1.2.2.9 ИК-Прожекто	р STS-10215-50 предназначен для
освещения охраняемой территории	и или периметра охраняемого
объекта в ночное время суток в сост	аве системы видеонаблюдения на

Параметры

ICR

Характеристики

Режим день/ночь

Я а ближних и средних дистанциях.

Внешний вид ИК-Прожектора STS-10215-50 представлен рисунке 1.8

140	7	N/a 3 a		7
Из	Лис	№ докум.	I По∂п.	Дan

Инв. № дубл.

Взам. инв.

٥

CTAE.424252.005P3



Рисунок 1.8

Технические характеристики ИК-Прожектора STS-10215-50 представлены в таблице 12.

Таблица 12

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

N٥

Характеристики	Параметры
Потребляемая мощность, Вт	38,4
Ток потребления, не более, А	3,2
Расстояние действия, не более, м	70
Угол излучения, °	50
Напряжение электропитания, DC, В	12 / 24
Длина волны излучения, нм	850
Диапазон рабочих температур, °С	-40+50
Габариты ВхШхГ, не более, мм	145x172x61
Масса (без упаковки), не более, кг	1,6

1.2.2.10 Датчик Optex-402 - электронный инфракрасный датчик, реагирует на присутствие и перемещение объекта (человека), и коммутирует питание ИК-Прожектора STS-10215-50.

					0745 404050 00550		Лис
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	CTAE.424252.005PЭ		34
						-	

Внешний вид датчика Optex-402 представлен на рисунке 1.9



Рисунок 1.9

Технические характеристики датчика Орtex-402 представлены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики	Параметры
Площадь детекции, мин.	LX-402 - 12 x 15 LX-802N - 24 x 2
Зоны детекции, мин.	LX-402 - 40, LX-802N - 12
Высота установки	1,5 - 5 м
Светочувствительный элемент, люкс	регулируется (10 - 100 000)
Чувствительность	3 позиции (высокая, средняя, низкая)
Время тревоги, сек	~2
Скорость детекции, сек	0.3 - 1
Питание, В	12
Потребление, мА	25/ макс. 38
Рабочая температура, °С	om -40° до +50
Габариты ВхШхГ, не более, мм	141x75x58
Вес, г	150

1.2.2.11 Громкоговоритель 10ГР-38 преобразовывает электрический сигнал звуковой частоты в акустический.

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Nو

CTAE.424252.005P3

Лис

Внешний вид громкоговорителя 10ГР-38 представлен на рисунке

1.10



Рисунок 1.10

Технические характеристики громкоговорителя 10ГР-38 представлены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристики	Параметры	
Номинальное входное звуковое напряжение, В	120/30	
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	1200/75	
Предельная шумовая мощность, Вт	10	
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6дБ/-14дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, Гц, не хуже	315-6300	
Уровень характеристической чувствительности в октавной полосе частот 800-3150 Гц, дБ не менее	104	
Полный коэффициент гармонических искажений при номинальном входном звуковом напряжении, %, не более, на частотах, Гц: от 630 до 1000;	15	
om 1000 do 3000;	10	
свыше 3000.	7	
Габариты: диаметр и высота, не более, мм	282x411	
Рабочая температура, °С	om -50° ∂o +50	
Вес, кг	5	

1.2.2.12 Комплекс автономного электроснабжения STL-703У преобразовывает энергию природных возобновляемых источников

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Š

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

읭

– ветра и солнца, в электрическую энергию, а так же обеспечивает электропитанием автоматизированные необслуживаемые комплексы, размещенные на удалении от электрических сетей общего назначения.

Технические характеристики комплекса автономного электроснабжения STL-703У представлены в таблице 15.

Таблица 15

Характеристики	Параметры
Мощность солнечных модулей (при освещенности 1000 Вт/м2), Вт	640±10%
Мощность ветрогенератора, кВт	1,5
Емкость аккумуляторных батарей, А/ч	1600
Режим интеллектуального энергосбережения	Да
Удаленный мониторинг аккумуляторных батарей	Да
Удаленный мониторинг работоспособности ветрогенератора	Да
Защита от прямого попадания молнии	Да
Защита от перезаряда/переразряда АКБ	Да
Срок службы изделия, не менее, лет	7
Диапазон рабочих температур, °С	om -40 до +50

1.2.3 Маркировка и пломбирование

Маркировку и пломбирование производят согласно п.1.1.6

1.2.4 Упаковка

1.2.4.1 Каждая составная часть упаковывается в воздушно-пузырьковую пленку, которой оборачивается изделие два раза и фиксируется односторонней упаковочной клейкой лентой.

1.2.4.2 Каждая составная часть упаковывается согласно п. 1.1.7.

				·
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

При выборе места установки комплекса необходимо провести рекогносцировку для исключения влияния внешних воздействующих факторов.

Длительность работы комплекса без подзарядки от ветрогенератора и солнечных модулей эквивалентна 4-м суткам штатного режима работы в летнее время.

Комплекс обеспечивает гарантированное стабильное сопровождение цели на удалении до 500 м. На удалении более 500 м сопровождение цели ухудшается в зависимости от ветровой нагрузки, запыленности и рельефа местности.

При порывах ветра более 7 м/с не гарантируется автоматическое стабильное сопровождение цели видеокамерой и тепловизором.

Для эффективной работы ветрогенератора необходимо, чтобы среднегодовая скорость ветра была не менее 3 м/с. Оптимальная скорость ветра – 7 м/с.

Длительность освещения солнечных модулей прямыми лучами солнца должна быть не менее 6 ч/сут.

В районах с минимальной среднемесячной инсоляцией менее 35 кВт·ч/м² и минимальной среднемесячной скоростью ветра менее 4 м/с дополнительно устанавливается автономная электростанция STL-721.

Для эффективной работы в зимний период необходимо устанавливать солнечные модули под углом 90° относительно поверхности земли.

Для районов с продолжительными ветрами со скоростью 25 м/с необходимо устанавливать мачту ветрогенератора СТАЕ.425733.015 без двух секций «тип 4».

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Š

Для районов, с продолжительными ветрами, скоростью 35 м/с и порывами до 45 м/с, применять комплект поставки без ветрогенератора с дополнительным комплектом солнечных модулей STL-717.

Для районов с возможным движением селевых потоков, оползней, камнепадов, подверженных засыпанию снегом выше 4 метров установка комплекса запрещена.

При работе в условиях дождя и снегопада при температурах, близких к нулю, возможно смерзание мокрого снега и образование ледяной корки на поверхностях защитного стекла, объективов и купола соответственно прожектора, тепловизора и видеокамер. Поэтому необходимо регулярно следить за их состоянием и принимать меры по их очищению силами эксплуатирующей организации.

Хранение информации на станционном посте обеспечивается в течение 14 суток с возможностью её записи на внешний носитель.

Комплекс обеспечивает организацию радиорелейного канала связи на расстояние до 80 км между линейным и станционным постами со скоростью передачи информации в радиоканале не менее 40 Мбит/с с частотой от 2,4 до 6,4 ГГц. Для обеспечения гарантированного качества связи необходимо провести обязательную процедуру, установленную законодательством Российской Федерации, о выделении радиочастотного диапазона.

Техническая готовность станционного поста к выполнению своих функций, после подачи электропитания, наступает не позднее чем через 5 мин.

При настройке контрольных точек необходимо устанавливать интервал времени не менее 5 минут.

При демонтаже и монтаже видеокамеры дальнего обзора SDP-808 в обязательном порядке необходимо произвести удаление предыдущих контрольных точек и установление новых, а так же произвести

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

сведение оптических осей согласно RU.CTAE.50502-01 34 01 и п. 2.2.2 настоящего РЭ соответственно.

Не позднее 3-х суток, после отказа системы электропитания комплекса, специалисты эксплуатирующей организации должны отключить аккумуляторные батареи в ручном режиме.

Система защиты от глубокого разряда имеет своё незначительное энергопотребление и может вывести аккумуляторные батареи из строя. В случае если аккумуляторные батареи не были отключены в течение 3-х суток, гарантийные обязательства с них снимаются.

- 2.2 Подготовка изделия к использованию
- 2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

При подготовке комплекса к использованию следует руководствоваться требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение шлейфов и кабелей следует производить при обесточенном состоянии комплекса.

Подключение изделия к сети 220 В 50 Гц осуществляется только при отключенной внешней сети.

Категорически запрещается производить установку (замену) АКБ при включенном электропитании.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Произвести внешний осмотр комплекса и убедиться в отсутствии механических повреждений руководствуясь инструкцией по монтажу СТАЕ.424252.005ИМ.

Произвести сведение оптических осей видеокамеры SDP-808 и тепловизора SDP-8415M, для этого необходимо выровнять видеокамеру SDP-808 и тепловизор SDP-8415M относительно осей нанесенных на платформе поворотного устройства. Если предустановленные

V	Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

настройки не удовлетворяют, то произвести сведение оптических осей.

Для сведения оптических осей видеокамеры SDP-808 и тепловизора

SDP-8415M необходимо их навести на объект на расстоянии 1000 м.

Получить изображения со станционной части, либо непосредственно у комплекса с ноутбука с установленным специальным программным обеспечением «Видеолокатор Дозор».

Ослабить элементы крепления видеокамеры SDP-808 и тепловизора SDP-8415M.

Отрегулировать положение тепловизора и видеокамеры путем сведения и разведения оси в соответствии с полученными изображениями наведенного объекта.

Для корректировки оптических осей по высоте при необходимости подложить металлические шайбы С 8.04.019 ГОСТ 11371-78 под элементы крепления тепловизора. Выбранное изображение объекта должно находиться точно по центру окна тепловизора и видеокамеры.

Откорректированное оборудование закрепить и поменять дальность наведения на объект (2000 м и 200 м).

Убедиться в корректном функционировании оборудования и правильности полученных изображений. При необходимости корректировку повторить. На всех дальностях изображения на экранах тепловизора и видеокамеры должны совпадать.

2.2.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест

Все проходы внутри помещений и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены, свободны и безопасны для движения обслуживающего комплекс персонала. Загромождение проходов или использование их для складирования грузов запрещается.

Проходы, переходы, а также лестницы, площадки и перила к ним следует всегда содержать в исправном состоянии и чистоте, а

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма *A4*

расположенные на открытом воздухе - очищать от снега и льда и посыпать песком.

Воздух внутри помещения станционного поста должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

На станционном и линейном посту должна быть обеспечена пожарная безопасность в соответствии со СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 1 и ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Перед началом работы должно быть проверено выполнение всех требований настоящего Руководства, относящихся к предстоящей работе.

При нарушении этого положения персонал не имеет права приступать к работе независимо от того, кто дал ему указание об ее выполнении.

2.2.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию

Необходимо произвести тщательный осмотр комплекса. При этом необходимо обратить внимание на:

- предупредительные надписи;
- наличие крепёжных элементов (болтов, гаек, шайб), согласно сборочных чертежей;
 - состояние заземления;
 - подключение всех составных частей комплекса;
 - наличие эксплуатационной документации.

Все крепежные болты должны быть затянуты.

2.2.5 Описание положений органов управления и настройки после подготовки изделия к работе и перед включением

Все выключатели в шкафе АКБ и контроллере STS-504D должны быть выставлены в положение «Выключено».

2.2.6 Указания по включению и опробованию работы изделия

		_	_	
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении

Работы по устранению неисправностей производить бригадой из двух человек.

Выполнение операций по устранению неисправностей необходимо производить аккуратно, не допуская повреждений других частей и деталей комплекса и соблюдая требования по технике безопасности.

Если работы по выявлению неисправностей и замене составных частей комплекса производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять защите электрических цепей меры ПО оборудования от их воздействия.

Перечень возможных неисправностей комплекса в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 16

Таблица 16

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

ZHB.

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению последствий отказов и повреждений
Пропадает связь на контроллере радиорелейной связи STS-506-21	Неверно настроен. Место расположения неверно. Неверно направление. Не хватает электропитания. Выход контроллера из строя.	Проверить настройку. Проверить место расположения. Проверить направление. Проверить электропитание. Заменить контроллер.
Не управляется тепловизор	Неправильно выбран интерфейс.	Проверить правильность выбора интерфейса управления тепловизором (RS-232, RS-485)
Нет заряда АКБ	Не поступает напряжение на АКБ	Проверить зарядное устройство. Проверить идет ли

№ докум

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению последствий отказов и
		повреждений напряжение с солнечных
		модулей и
		ветрогенератора на АКБ.
	Отключён	Проверить состояние
	выключатель	выключателя
	автоматический	автоматического, при
		необходимости включить.
Отсутствует напряжение,	Перепутана	Подключить согласно
поступающее с солнечных модулей	полярность	полярности
como men mocynea	Отключён	Проверить состояние
	выключатель	выключателя
	автоматический	автоматического, при
		необходимости включить.
Отсутствует напряжение,	Возможен обрыв	Проверить кабельные
поступающее с	кабельного	соединения на наличие
ветрогенератора	соединения при	обрыва.
	установке на мачту	
	Отключён	Проверить состояние
	выключатель	выключателя
	автоматический	автоматического, при
		необходимости включить.

- 2.3 Использование изделия
- 2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения изделия
- 2.3.1.1 К выполнению работ по обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.
- 2.3.1.2 Квалификация оператора должна соответствовать уровню «Пользователь Windows 2000/XP/7».
- 2.3.1.3 Обслуживание изделия в процессе эксплуатации должно проводиться персоналом, прошедшим подготовку и обучение в объеме требований эксплуатационной документации.
- 2.3.1.4 Пользователь (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы. Должен пройти

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

CTAE.424252.005P3

предварительную подготовку и обучение, и иметь представление о принципе действия и устройстве комплекса.

- 2.3.1.5 Выполнить работы по подготовке изделия к использованию в объёме требований раздела 2.2. Изделие готово к работе.
- 2.3.2 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведены в таблице 16.

- 2.3.3 Порядок приведения изделия в исходное положение
- 2.3.3.1 Порядок приведения комплекса в рабочее состояние и последовательность включения составных частей приведены в инструкции по монтажу СТАЕ.424252.005ИМ.
- 2.3.3.2 Порядок установки специального программного обеспечения «Видеолокатор Дозор» (как правило составные части комплекса, входящие в станционный пост поставляются с установленным программным обеспечением), настройка комплекса (посредством специального программного обеспечения) приведены в руководстве системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.
- 2.3.3.3 Запуск комплекса и порядок работы в специальном программном обеспечении «Видеолокатор Дозор» приведен в руководстве оператора RU.CTAE.50502-01 34 01 и руководстве системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01 соответственно.

2.3.4 Порядок выключения изделия

Порядок выключения комплекса и последовательность выключения составных частей приведены в инструкции по монтажу СТАЕ.424252.005ИМ.

2.3.5 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

2.3.5.1 При использовании комплекса необходимо соблюдать меры безопасности изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

2.3.5.2 При эксплуатации комплекса необходимо:

- не допускать к управлению комплекса лиц, не прошедших предварительную подготовку и обучение;
- строго соблюдать меры безопасности изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.
- 2.3.5.3 После непрерывной работы с монитором в конце каждого часа необходимо делать пятиминутный перерыв.

Так же необходимо помнить, что клавиатура, манипулятор типа «мышь» и другие периферийные устройства являются предметами личного пользования и должны содержаться в чистоте.

Для чистки клавиатуры и манипулятора типа «мышь» можно использовать влажные салфетки и/или деревянные палочки с ватными наконечниками. Не разрешается использование мокрых салфеток и металлических предметов.

2.3.5.4 Примите меры к уменьшению запыленности и загрязненности помещения, которые являются одной из основных причин потери работоспособности оборудования.


Схема расположения блоков и основных органов управления в шкафе АКБ.


Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

70





- 2.4.1 Действия при пожаре на изделии на различных этапах использования изделия
- 2.4.1.1 При появлении задымления комплекса или появления открытого пламени необходимо, в первую очередь, отключить электропитание линейного или станционного поста (в зависимости от места возникновения пожара).
- 2.4.1.2 Незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану или ответственному лицу по пожарной безопасности.
 - 2.4.1.3 Начать тушение.
- 2.4.1.4 Тушение необходимо производить в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности организации, руководствуясь правилами тушения пожаров на электроустановках до 1000 В.

При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделием на месте его эксплуатации производиться не должны.

2.5 Особенности использования доработанного изделия

Комплекс является законченным изделием, и вся доработка, изменяющая геометрические размеры и размеры составных частей, а также установка дополнительного оборудования, допустима только после согласования с предприятием - изготовителем комплекса.

№ докум

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

CTAE.424252.005P3

Лис

Копировал:

Подп. и дата

۷ō

ZHB.

- 3 Техническое обслуживание
- 3.1 Общие указания

Настоящий раздел определяет виды, периодичность и последовательность выполнения операций, а также методику выполнения технического обслуживания комплекса.

К обслуживанию комплекса допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и обучение в ЗАО «Стилсофт», знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Обслуживающему персоналу для обеспечения надежной и безаварийной работы изделия необходимо:

- следить за техническим состоянием STL-717, STL-718 комплекса STL-703У и своевременно проводить техническое обслуживание всего комплекса;
- уметь практически оказать первую помощь при поражении электрическим током и получении травм.

обнаружении нарушения настоящих правил или представляющих опасность неисправностей, для людей, обслуживающий персонал обязан немедленно отключить электропитание комплекса и доложить непосредственному начальнику о неисправности и принятых мерах.

В основу технического обслуживания положена плановопредупредительная система, основанная на обязательном проведении всех работ по техническому обслуживанию комплекса при его эксплуатации.

Высокое качество технического обслуживания и сокращение сроков его проведения могут быть достигнуты за счет тщательной предварительной подготовки, которая включает:

- изучение методики выполнения операций по техническому обслуживанию;

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

1 4

- приобретение практических навыков по правильному и быстрому выполнению операций по техническому обслуживанию;
- привитие практических навыков пользования средствами измерений, инструментом и принадлежностями.

Техническое обслуживание должно обеспечить:

- постоянную техническую исправность и готовность комплекса к использованию:
- устранение причин, вызывающих преждевременный износ, неисправности и поломку деталей, узлов и механизмов;
 - максимальное продление межремонтных сроков;
 - безопасность работы.

Категорически запрещается нарушать периодичность, сокращать объем работ по техническому обслуживанию, предусмотренный настоящим Руководством.

При техническом обслуживании и устранении неисправностей запрещается изменять конструкцию компонентов, принципиальные схемы, монтаж блоков, разделку жгутов и кабелей.

После проведения технического обслуживания следует сделать записи в соответствующих разделах формуляра СТАЕ.424252.005ФО.

3.2 Меры безопасности

Для предотвращения поражения электрическим током, обслуживающий персонал должен периодически инструктироваться об опасности поражения электрическим током и мерах оказания первой медицинской помощи при одновременном практическом обучении приемам освобождения от тока и способам проведения искусственной вентиляции легких.

При поражении электрическим током спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он освобожден от действия тока, и как быстро оказана первая помощь. При несчастных случаях надо действовать быстро и решительно, немедленно освободить пострадавшего от источника поражения и

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

NHB. Nº

оказать ему первую помощь. Для освобождения пострадавшего от действия необходимо тока выключить комплекс или соответствующую составную быстро часть, если комплекс выключить невозможно, необходимо принять меры для освобождения пострадавшего от токоведущих частей комплекса. Для этого необходимо воспользоваться сухой материей (или каким-либо другим непроводящим материалом). Нельзя освобождать пострадавшего непосредственно руками, так как прикосновение К человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни обоих.

Меры первой помощи зависят от степени нанесенной тяжести пострадавшему.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в бессознательном состоянии или длительное время находился под током, ему необходимо обеспечить полный покой и немедленно вызвать врача или доставить его в медпункт.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но его дыхание нормальное, то необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему, удобно уложить его и расственуть на нем одежду. Для приведения пострадавшего в сознание необходимо поднести к органам дыхания нашатырный спирт или обрызгать лицо холодной водой. Для оказания дальнейшей помощи необходимо вызвать врача.

Если пострадавший не дышит или дышит судорожно, то ему необходимо непрерывно проводить искусственную вентиляцию легких до прибытия врача.

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо:

- не допускать наличия легковоспламеняющихся материалов и веществ вблизи токоведущих деталей и вентиляционных отверстий блоков и устройств комплекса;
 - следить за состоянием кабелей комплекса;
 - пользоваться только углекислотными огнетушителями;

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Š

- регулярно производить инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности.

Контакты, разъемы, зажимы электрооборудования и изоляция электрических цепей должны быть в исправном состоянии и не вызывать перегрева или искрения, для чего необходимо визуально проверять состояние электрических кабелей на отсутствие повреждений и целостность изоляции.

При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделия необходимо соблюдать следующие правила:

- а) Правила техники электробезопасности при использовании военных электроустановок. М: Воениздат, 1974;
- б) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. М.: Изд-во НЦЭНАС, 2001;
- в) Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. М.: ЗАО «Энергосервис», 2002;
- г) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, а так же правила, указанные в эксплуатационной документации на блоки и устройства комплекса.

3.2.1 Правила безопасности при работе на высоте

Работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте выше 1,5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте.

К работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе. Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, телескопических вышек, подвесных люлек с

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

۷ō

лебедками, лестниц и других аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы. Устройство настилов и работа на случайных подставках (ящиках, бочках и т.п.) запрещается. Работники для выполнения даже кратковременных работ на высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками.

Работа на высоте производится в дневное время.

В аварийных случаях (при устранении неполадок), на основании приказа, работы на высоте в ночное время производить разрешается с соблюдением правил безопасности под всех контролем ответственного за проведение работ. В ночное время место работы должно быть хорошо освещено. В зимнее время, при выполнении работ воздухе, средства подмащивания открытом на систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком. При силе ветра 6 баллов (10-12 м/сек) и более, при грозе, сильном снегопаде, гололедице работы на высоте на открытом воздухе не разрешаются.

Непосредственно при работе на высоте необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- запрещается складывать инструмент у края площадки, бросать его и материалы на пол или на землю. Инструмент должен храниться в специальной сумке или ящике;
- при подъёме и спуске с высоты запрещается держать в руках инструмент и детали, их необходимо поднимать и опускать на веревке, тросе или в сумках через плечо;
- работающий на высоте должен вести наблюдение за тем, чтобы внизу под его рабочим местом, не находились люди;
 - работы на высоте выполнять в монтажном поясе.

При использовании приставных лестниц и стремянок запрещается:

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

- работать на неукреплённых конструкциях и ходить по ним, а также перелезать через ограждения;
 - работать на двух верхних ступенях лестницы;
- находиться двум рабочим на лестнице или на одной стороне лестницы-стремянки;
- перемещаться по лестнице с грузом или с инструментом в руках;
 - применять лестницы со ступеньками нашитыми гвоздями;
- на неисправной лестнице или на скользких работать ступеньках;
- наращивать лестницы по длине, независимо от материала, из которого они изготовлены;
 - стоять или работать под лестницей;
- устанавливать лестницы около вращающихся валов, шкивов и m. п.;
 - производить работы пневматическим инструментом;
 - производить электросварочные работы.

По окончании работы необходимо:

- настилы и лестницы лесов и подмостей должны периодически и после окончания работы очищаться от мусора и отходов материалов;
- инструменты, очищенные от раствора и грязи, спецодежду, защитные приспособления необходимо приводить в порядок складывать в отведенное место.

При обслуживании комплекса необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- производить подключение и отключение проводов и кабелей только при снятом напряжении;
 - не прикасаться к контактам;
- производить включение комплекса только при выполненном заземлении;
 - пользоваться только исправными соединительными кабелями;

	·			
Из	Пис	№ докум.	Подп	Лат

CTAE.424252.005P3

- осмотр, обслуживание и ремонт комплекса производить только при отключенной сети электропитания;
 - не допускать к работающему комплексу посторонних лиц.
 - Порядок технического обслуживания изделия

Техническое обслуживание комплекса предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме ТО-1, ТО-2:

- ТО-1 периодическое техническое обслуживание, один раз в полгода (весна, осень);
- ТО-2 периодическое техническое обслуживание, один раз в год (осень).

Техническое обслуживание проводится персоналом, обслуживающим комплекс, в объёме, указанном в настоящем руководстве специалистами предприятия (специалистами или предприятия-изготовителя, специалистами стороннего предприятия прошедшими обучение и сертифицированными для работы с изделием, специализированной организацией, за которой закреплён комплекс объекта на договорной основе).

Решение проведении технического обслуживания 0 специалистами предприятия принимается руководителем эксплуатирующей организации, имеющего право заключать контракты (договора).

Работы по ТО-1 и ТО-2 проводятся с использованием материалов и инструментов, указанных в таблицах 17 и 18. Перечень и суммарное расходных материалов, необходимых при проведении количество технического обслуживания, приведен в приложении А.1.


Объем работ каждого вида ТО содержит обязательную часть работ и часть работ, выполняемую в зависимости от фактического состояния комплекса на момент обслуживания.

необходимости, эксплуатирующая организация может инициировать проведение внепланового ТО-1 или ТО-2.

3.3.1 Работы, выполняемые при ТО-1

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3



T -	_			47
ıa	nı	711	иа	7/
<i>1</i> u	V,	ıu	uu	,,,

Наимено-

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

٥

Инв.

№ докум.

Подп.

вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	приооры, материалы, инструмент	кол- во мат.	затра- ты, чел/час
	Визуальная проверка на равномерность вращения ветрогенерато ра.	Осмотреть вращение ветроколеса и ветроголовки, при наличии вибрации во вращении ветроколеса и ветроголовки предпринять меры по устранению согласно СТАЕ.424252.005ИМ.			1,5
электроснабжения STL-703У Комплект ветрогенератора STL-718	Проверка напряжения на каждой фазе ветрогенерато ра.	Проверить напряжение на каждой фазе ветрогенератора. При разнице напряжений на каждой фазе более чем на 10% необходимо застопорить ветрогенератор рубильником.	Прибор электроизме рительный многофункци ональный 43101	1шт	3
Комплекс автономного электроснабжения Комплект ветроген	Проверка состояния всех болтовых соединений мачты.	Проверить надежность затяжки болтовых соединений мачты, при необходимости подтянуть болтовые соединения. Проверить натяжение тросов растяжек мачты, при необходимости увеличить натяжение с помощью талрепов.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	1,5
KБ	Проверка состояния корпуса шкафа	Проверить корпус шкафа на наличие загрязнений, при необходимости очистить	Ветошь, вода,	0,1м 5л	
Шкаф АКБ	на наличие загрязнений.	корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа	0,02к г	0,75

Порядок проведения работ и

Копировал:

CTAE.424252.005P3

Лис

58

Трудо-

Кол-

Приборы,

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент «ЛОТОС».	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия шкафа.	Визуально осмотреть шкаф АКБ на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной шкуркой, обезжирить растворителем и покрыть краской.	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозелёная ТУ 2312-015- 88753220- 2006, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ, бумажная шлифовальна я шкурка 1C 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456- 82.	0,3кг 0,05л 0,02м 2	1,5
	Проверка комплектности шкафа АКБ.	Согласно СТАЕ.426471.400РЭ.			0,25
	Проверка состояния	Визуально осмотреть уплотнитель шкафа. При	Отвертка тип «РН»,	1шm	
	уплотнителя двери.	нарушении целостности, изношенности уплотнителя, удалить старый	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,005 л	1
		уплотнитель, очистить, обезжирить место	ветошь,	0,001 M ²	

Из Лис № докум. Подп. Дат

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
		установки и установить новый из состава ЗИП-О.	Уплотнител ь промышленн ый самоклеящий ся Dx12x10.	3,4 м	
	Проверка и смазка замка	Демонтировать замок, произвести его разборку и	Литол 24,	0,01κ ε	
	дверцы и навесных петель.	смазать внутренние части. Демонтировать дверцу, нанести смазку на сопряженные части петель, произвести монтаж в обратной последовательности.	отвертка тип «РН».	1шт	1,5
	Проверка состояния утепляющего материала.	Визуально осмотреть утепляющий материал шкафа. Отслоившиеся части утепляющего материала очистить от пыли,	Клей 88-СА, ветошь, растворител ь УАЙТ-	0,1π 0,02 M ²	1,5
		протереть стенки шкафа растворителем, нанести клей и прижать с силой к стенке.	СПИРИТ.	0,01л	·
	Проверка на повреждение внутренней	незначительных	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	
	проводки, силовых шин и изоляторов.	поврежденных мест изоляционной лентой. При повреждении изоляции более	спирт этиловый ректификован ный технический,	0,01л	1,5
		10% или полной потере работоспособности	марля медицинская,	0,3 м ²	

Из Лис № докум. Подп. Дат

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		проводника заменить его на	проводник.*		
		аналогичный из состава ЗИП-			
		О. В случае окисления			
		контактов протереть их			
		марлей медицинской			
		смоченной в спирте			
		этиловом.			
	Проверка	Проверить надежность	Отвертка		
	резьбовых и	затяжки болтовых	тип «РН»		
	контактных	соединений, при		1wm	1,5
	соединений.	необходимости подтянуть			
		болтовые соединения.			
	Проверка	Визуально осмотреть	Комплект		
	состояния АКБ	аккумуляторы. При	ключей		
	(целостность	обнаружении подтеканий	И-153к	1кл	
	корпусов	электролита, нарушении	ГОСТ2839-80,		
	отсутствие	геометрических параметров	аккумулятор		
	потеков	произвести замену	ная батарея		1,5
	электролита,	аккумулятора	ная оаппарея GX 12-200		,
	нарушение	(приобретаются отдельно	DELTA.*		
	геометрически	эксплуатирующей	DELTA.		
	х параметров	организацией).			
	АКБ).	The second second			
	Обработка	Места соединения клемм	Литол 24,	0,1кг	
	аккумуляторны	зачистить шкуркой	бумажная		
	х клемм.	наждачной, нанести тонкий	шлифовальна		
		слой смазки и затянуть.	я шкурка	0.00	4
			1C 1000X50	0,02м 2	1
			П2 15А 25-Н	2	
			М ГОСТ 6456-		
			82.		
	Проверка	Проверить надежность	Отвертка		
	крепления	затяжки болтовых	тип «РН».		
	оборудования	соединений на монтажной		1wm	1
	на монтажной	панели, при необходимости			
	панели.	подтянуть болтовые			

Копировал:

CTAE.424252.005P3

Взам. инв.

٥

№ докум.

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
		соединения.			
	Проверка надежности крепления ящика балластной разгрузки.	Проверить надежность затяжки болтовых соединений ящика балластной разгрузки, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,5
	Проверка состояния резисторов балластной	Визуально осмотреть состояние резисторов. При обнаружении нарушения изоляционного покрытия или	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80,	1кл	1,5
	разерузки.	следов подгорания, необходимо заменить резисторы из состава ЗИП- О.	резистор.*		1,0
	Проверка и затяжка резьбовых и контактных соединений в балластной разгрузке.	Проверить надежность затяжки резьбовых соединений в ящике балластной разгрузки, при необходимости подтянуть все соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,5
ых модулей STL-	Проверка состояния поверхностей солнечных модулей.	Поверхность солнечных модулей необходимо очистить от пыли и загрязнений при помощи мыльного раствора и	Ветошь, вода, стиральный порошок типа	0,1м ² 5л 0,02к л	1,5
Комплект солнечных модулей	Проверка узлов соединения кабелей солнечных модулей.	ветоши. Проверить кабели на наличие окислений, при необходимости зачистить и обезжирить.	«ЛОТОС» Ветошь, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,05м ² 0,05л	1,5

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

Копировал:

CTAE.424252.005P3

62

объе ТС		Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
				марля медицинская,	0,1м²	
				спирт этиловый ректификова нный	0,01л	
				технический		
		Проверка соедине-ния подводящего кабеля.	Вскрыть распределительную коробку и произвести затяжку контактных соединений.	Отвертка тип «РН».	1шт	0,75
		Проверка	Проверить надежность	Комплект		
		болтовых	затяжки болтовых	ключей		
		соединений	соединений мачты, при	И-153к		
		мачты.	необходимости подтянуть	ΓΟCT2839-80.		
			болтовые соединения.		1кл	1,5
			Проверить натяжение			- , -
			тросов растяжек мачты, при			
			необходимости увеличить			
			натяжение с помощью			
			талрепов.	-		
		Проверка	Проверить надежность	Комплект		
		состояния всех	затяжки болтовых	ключей		
		болтовых	соединений мачты, при	И-153к		
		соединений	необходимости подтянуть	ГОСТ2839-80.		
		мачты.	болтовые соединения.		1кл	1,5
			Проверить натяжение			
			тросов растяжек мачты, при			
			необходимости увеличить			
			натяжение с помощью талрепов.			
	.1	Проверка	Проверить надежность	Комплект		
ўно	-506	надежности	затяжки болтовых	ключей		
еле	STS-	крепления	соединений оборудования,	И-153к	1кл	0,25
радиорелейной	связи STS-506 [.] 21	оборудования.	при необходимости подтянуть болтовые	ΓΟCT2839-80.		

Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. №

Копировал:

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		соединения.			
	Проверка	Проверить корпус шкафа на	Ветошь,	0,1м ²	
	корпуса.	наличие загрязнений, при	вода,	5л	
		необходимости очистить	Стиральный		
		корпус от загрязнений с	порошок	0,02κ	0,5
		помощью ветоши смоченной	типа	e	
		в мыльном растворе.	«ЛОТОС»		
	Проверка	Визуально осмотреть	Грунт-эмаль		
	состояния	контроллер на наличие	ПРЕМИУМ		
	лакокрасочного	нарушенного л/к покрытия.	светло-	0,03κ	
	покрытия.	Места с нарушенным л/к	серая ТУ	e 0,03k	
		покрытием зачистить	2312-015-		
		наждачной шкуркой,	88753220-		
		обезжирить растворителем	2006,		
		и покрыть краской.	кисть,	1wm	
			растворител		
			ь УАЙТ-	0,01л	
			СПИРИТ,		
			бумажная		0,75
			шлифовальна		
			я шкурка		
			1C 1000X50		
			П2 15А 25-Н		
			М ГОСТ 6456-	0,02м	
			82.	2	
	Проверка	Проверить кабель на	Кусачки,	1wm	1
	надежности	отсутствие внешних	пресс-клещи,	1wm	1

Из Лис № докум. Подп. Дат

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	крепления подводящих кабелей и их	повреждений и надежность, при необходимости заменить кабель из состава ЗИП-О и	кабель.*		
	целостности.	подтянуть болтовые соединения.			
808	Проверка надежности крепления видеокамеры и поворотного устройства.	Проверить надежность затяжки болтовых соединений видеокамеры, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,5
oa SDP-808	Проверка состояния	Проверить корпус видеокамеры на наличие	Ветошь, вода,	0,1м² 5л	
ідеокамерой дальнего обзора	корпуса видеокамеры на наличие загрязнений.	загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений с помощью ветоши смоченной в мыльном растворе	Стиральный порошок типа «ЛОТОС»	0,02кг	0,5
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия.	Осмотреть корпус на наличие нарушения л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светло- серая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,03ке	
Поворотное устройство с ви		шкуркой, обезжирить растворителем и покрыть краской.	кисть, растворитель УАЙТ- СПИРИТ,	1шт 0,01л	0,75
Поворотно			бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 6456-82.	0,02м²	
	Проверка состояния кабеля	Проверить разъем и состояние металлорукава. При повреждении оплетки	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	1,5

Из Лис № докум. Подп. Дат

Инв. Nº дубл.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Лис 65

Форма

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	подключения	кабелей произвести	бумажная		
	видеокамеры к	изоляцию поврежденных	шлифовальная		
	поворотному	мест. При наличии коррозии,	шкурка		
	устройству.	необходимо зачистить	1C 1000X50 П2	0,02м ²	
		контакты разъема.	15A 25-H M		
			ГОСТ 6456-82.		
	Настройка	При необходимости, в СПО	Специальное		
	контрольных	произвести сброс настроек	программное		
	точек обхода.	контрольных точек и	обеспечение		1,5
		настроить снова. Сохранить	«Видеолокат		1,0
		контрольные точки	ор Дозор».		
		поворотного устройства.			
	Проверка	Проверить надежность	Комплект		
30p '5M	надежности	затяжки болтовых	ключей		
oeu -841	крепления	соединений тепловизора, при	И-153к	1кл	0,5
Тепловизор SDP-8415М	тепловизора.	необходимости подтянуть	ГОСТ2839-80.		
7		болтовые соединения.			
	Проверка	Проверить надежность	Комплект		
	состояния всех	затяжки болтовых	ключей		
0	болтовых	соединений мачты, при	И-153к		
0200	соединений	необходимости подтянуть	ГОСТ2839-80.		
-S-1	мачты.	болтовые соединения.		4	_
Мачта STS-107		Проверить натяжение		1кл	3
чт		тросов растяжек мачты, при			
Ма		необходимости увеличить			
		натяжение с помощью			
		талрепов.			

Примечание:

Инв. № дубл.

Взам. инв.

- 1 Допускается применение аналогичного оборудования и инструментов.
- 2 Материалы, инструмент, приборы отмеченных знаком «*» замена проводится по необходимости.
- 3 Указанные трудозатраты при проведении технического обслуживания носят справочный характер и являются среднестатистическим значением.

				$\overline{}$
Из	Пис	№ докум.	Подп	Пат
2	7140	TV= CONVIVI.	110011.	4

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

3.3.1.2 Проверка надежности присоединения разъемов предусматривает определение целостности зажимов кабелей, клемм и разъемов. При обнаружении нарушения целостности кабелей или разъемов их следует исправить или заменить. Контакты кабелей и разъемов протереть марлей медицинской смоченной в спирте этиловом. При повреждении изоляции более 10% или полной потере работоспособности проводника заменить его на аналогичный из состава ЗИП-О.

3.3.1.3 Проверку наличия посторонних шумов и чрезмерных вибраций со стороны генератора и лопастей проверяют визуально. При наличии посторонних шумов и чрезмерных вибраций необходимо немедленно связаться с представителями производителя. Это может быть признаком необратимого повреждения лопастей или ветрогенератора.

3.3.1.4 После проведения ТО-1 необходимо проверить правильность ведения формуляра в соответствии с СТАЕ.424252.005ФО и внести соответствующие записи о проведении ТО-1.

3.3.2 Работы, выполняемые при ТО-2

При проведении TO-2 выполняют работы, перечисленные в таблице 18.

Таблица 18

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час		
ТО Пессонтанков анетрумент мат. чел/час Линейный пост						
Визуальная проверка на	Осмотреть вращение ветроколеса и ветроголовки,			1,5		
	работы Визуальная	способ устранения недостатков Линейный пост Визуальная Осмотреть вращение	работы способ устранения материалы, недостатков инструмент Линейный пост Визуальная Осмотреть вращение	выполняемые работы способ устранения материалы, во недостатков инструмент мат. Линейный пост Визуальная Осмотреть вращение		

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	равномерность	при наличии вибрации во			
	вращения	вращении ветроколеса и			
	ветрогенерато	ветроголовки предпринять			
	pa.*	меры по устранению			
		согласно			
		CTAE.424252.005ИМ.			
	Проверка	Ослабить крепление	Комплект		
	качества	лопастей, замерить	ключей		
	затяжки	расстояние от конца каждой	И-153к	1 ком.	
	болтов и гайки	лопасти до центра	ГОСТ2839-80,		
	втулки	конструкции ветроколеса -			
	, лопастей.	расстояние должно быть не			
		менее 5 мм. Затем замерить	рулетка		
		расстояние между самыми	Р5УЗП-ГОСТ		1,5
		дальними точками лопастей	7502-98.		1,0
		между собой – все три		1 wm.	
		расстояния должны быть			
		одинаковы. После этого			
		затянуть все гайки с силой			
		затяжки 40-45 Н.м.			
	Проверка	Проверить контакты на	Комплект		
	соединения	наличие окислений и	ключей	1 ком.	
	выводов	надежность затяжки силовых	И-153к	i KOWI.	
	ветрогенерато	кабелей, при необходимости	ΓΟCT2839-80,		
	ра с силовым	зачистить наждачной	бумажная		
	кабелем	шкуркой, обезжирить с	шлифовальна		3
	(отсутствие	помощью марли медицинской	я шкурка		
	окисления,	смоченной в спирте	1C 1000X50	0,01	
	надежность	этиловом подтянуть	П2 15A 25-H	M ²	
	затяжки).	соединения.	M ΓΟCT 6456-		
	cammina).		82,		
			,		
			спирт		
			этиловый	0,01л.	
			ректификова		
			нный		
		☐ CTAE.4242			57

Копировал:

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

68

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
			технический, марля		
			медицинская	0,1 m ²	
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия мачты.	Визуально осмотреть поверхности мачты на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозелёная ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,1кг	
		шкуркой, обезжирить растворителем и покрыть краской. В случае если площадь участков покрытых	кисть, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,03 л	1,5
		коррозией превышает 10% необходимо полностью покрасить мачту.	бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456-	0,05 м²	
	Проверка состояния фундамента мачты	При разрушении фундамента мачты более 10% произвести его восстановление	Бетон (марка бетона зависит от конкретного проекта)**		1*
	Проверка состояния несущих конструкций мачты	В случае накапливания воды внутри несущих конструкций мачты сделать в них отверстия для оттока воды	Шуруповёрт аккумулятор ный	1 wm	1,5
	Проверка состояния всех	Проверить надежность затяжки болтовых	Комплект ключей	1кл	1,5

Из Лис № докум. Подп. Дат

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	болтовых	соединений мачты, при	И-153к		
	соединений	необходимости подтянуть	ΓΟCT2839-80.		
	мачты.*	болтовые соединения.			
		Проверить натяжение			
		тросов растяжек мачты, при			
		необходимости увеличить			
		натяжение с помощью			
		талрепов.			
	Проверка	См. СТАЕ.424252.005ИМ п.	Измеритель		
	величины	4.4.	сопротивлен		
	сопротивления		ия типа М-		
	соединительно		416 (диапазон		
	й шины,		измерения от		
	контура		0,1 до 1000	1шm	4,5
	заземления.		Ом,		
			погрешность		
			измерения ±		
			3%		
	Проверка	Проверить корпус шкафа на	Ветошь,	0,2м ²	
	состояния	наличие загрязнений, при	вода,	5л	
	корпуса шкафа	необходимости очистить	стиральный		
	на наличие	корпус от загрязнений	порошок	0,02κ	0,75
	загрязнений.*	ветошью смоченной в	типа	e 0,02k	
		мыльном растворе.	«ЛОТОС».	8	
1KB	Проверка	Визуально осмотреть шкаф	Грунт-эмаль		
Шкаф АКБ	состояния	АКБ на наличие нарушенного	ПРЕМИУМ		
	лакокрасочного	л/к покрытия. Места с	яркозелёная	0,15κ	
7	покрытия	нарушенным л/к покрытием	ТУ 2312-015-	г	
	шкафа.*	зачистить наждачной	88753220-		1,5
		шкуркой, обезжирить	2006,		1,0
		растворителем и покрыть			
		краской.	растворител	0.02-	
			ь УАЙТ-	0,03л	
			СПИРИТ,	l	

Копировал:

CTAE.424252.005P3

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	Проверка	Согласно	бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456- 82.	0,05 м²	
	комплектности шкафа АКБ.*	CTAE.426471.400PЭ.			0,15
	Проверка состояния	Визуально осмотреть уплотнитель шкафа. При	Отвертка тип «РН»,	1шm	
	уплотнителя двери.*	нарушении целостности, изношенности уплотнителя, удалить старый	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,005 л	
		уплотнитель, очистить, обезжирить место	ветошь,	0,001 M ²	1,5
		установки и установить новый из состава ЗИП-О.	Уплотнител ь промышленн ый самоклеящий ся Dx12x10.	1,7 м	
	Проверка и смазка замка	Демонтировать замок, произвести его разборку и	Литол 24,	0,05к г	
	полотна двери и навесных петель.*	смазать внутренние части. Демонтировать полотно двери, нанести смазку на сопряженные части петель произвести монтаж в обратной	отвертка тип «РН».	1wm	1,5
	Проверка состояния	последовательности. Визуально осмотреть утепляющий материал	Клей 88-СА,	0,1л	1

Из Лис № докум. Подп. Дат

Инв. Nº дубл.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/ча
	утепляющего	шкафа. Отслоившиеся части	ветошь,	0,02	
	материала.*	утепляющего материала очистить от пыли, протереть стенки шкафа растворителем, нанести клей и прижать утепляющий материал с силой к стенке.	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ.	м ² 0,01л	
	Проверка на повреждение внутренней	незначительных	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	
	проводки, силовых шин и изоляторов.*	поврежденных мест изоляционной лентой. При повреждении изоляции более	спирт этиловый ректификован ный технический,	0,01л	
		10% или полной потере работоспособности	марля медицинская,	0,3 м²	1,5
		проводника заменить его на аналогичный из состава ЗИП- О. В случае окисления контактов протереть их марлей медицинской смоченной в спирте этиловом.	проводник.*		
	Проверка резьбовых и контактных соединений.*	Проверить надежность затяжки болтовых соединений, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Отвертка тип «РН»	1шm	1,5
	Проверка состояния АКБ (целостность корпусов	Визуально осмотреть аккумуляторы. При обнаружении подтеканий электролита, нарушении	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80,	1 кл.	1,5

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	отсутствие	геометрических параметров	аккумулятор		
	потеков	произвести замену	ная батарея		
	электролита,	аккумулятора	GX 12-200		
	нарушение	(приобретается отдельно	DELTA.*		
	геометрически	эксплуатирующей			
	х параметров	организацией).			
	АКБ).*				
	Обработка	Места соединения клемм	Литол 24,	0,1кг	
	аккумуляторны	зачистить шкуркой	бумажная		
	х клемм.*	наждачной, нанести тонкий	шлифовальна		
		слой смазки и затянуть.	я шкурка	0.04	4
			1C 1000X50	0,01	1
			П2 15А 25-Н	M ²	
			М ГОСТ 6456-		
			82.		
	Проверка	Необходимо проверить	Отвертка		
	крепления	надежность затяжки	тип «РН».		
	оборудования	болтовых соединений на		4	4
	на монтажной	монтажной панели, при		1шm	1
	панели.*	необходимости подтянуть			
		болтовые соединения.			
	Проверка	Подключить ноутбук с	Ноутбук с		
	работоспособн	установленным СПО к	установленн		
	ocmu	коммутатору БК8 и	ЫМ		
	контроллера	получить информацию из	специальным		
	STS-152K.	внутренней памяти	программным		
	Формирование и	контроллера.	обеспечением		
	анализ журнала		«Видеолокат	4	0.45
	нештатных		ор Дозор».	1 wm	0,45
	ситуаций из				
	внутренней				
	памяти				
	контроллера				
	при помощи				
	специализирова				
1	•				

CTAE.424252.005P3

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затр ты, чел/ча
	нного программного обеспечения.				
	Проверка режима включения балластной разгрузки при	Произвести заряд АКБ до 56 В при помощи штатных источников электроэнергии. Убедиться, что реле балластной разгрузки в	Прибор электроизме рительный многофункци ональный	1 wm	
	достижении порогового значения	STS-152К переключилось. При не срабатывании, проверить целостность	43101, отвертка тип «РН»,	1 шт	
	напряжения на клеммах АКБ.	проводов подключения, при помощи мультиметра цифрового. В случае неисправности цепей	Лента липкая электроизоля цион-ная,	1м	12
		подключения восстановить изоляцию поврежденных мест изоляционной лентой. При повреждении изоляции более 10% или полной потере работоспособности проводника заменить его на аналогичный из состава ЗИП-О	проводник.*		
	Проверка включения	Произвести нагрев датчика температуры БУ до 50°C	Пирометр CENTER 350,	1шm	
	вентиляции при достижении порогового значения температуры и отключения при нормализации.	внешним источником тепла. Отметить температуру, при которой происходит включение вентилятора. Отметить температуру, при которой происходит отключение вентилятора. Включение должно быть 50 °C ±2 °C, отключение 35 °C	фен строительн ый.	1шm	1,5

CTAE.424252.005P3

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
		±2°C. Если значения отличаются, то необходимо произвести настройку STS-152K с помощью конфигуратора.			
	Проверка включения нагрева шкафа АКБ.	Для проведения проверки необходима солнечная погода. Убедиться, что аккумуляторы заряжены до 56 В. Произвести охлаждение	Баллон 5л. со сжатым воздухом и диффузор,	1шт	
		температурного датчика до —10 °C при помощи обдува его сжатым воздухом через	Пирометр CENTER 350,	1wm	
		диффузор. При достижении - 10 °C солнечные модули должны переключиться на кабель «теплого пола» обогрева шкафа АКБ.	прибор электроизме рительный многофункци ональный 43101,	1шm	1,5
		проверить целостность проводящих цепей. При	отвертка тип «РН»,	1шm	
		повреждении произвести восстановление изоляции поврежденных мест	Лента липкая электроизоля цион-ная,	1м	
		изоляционной лентой. При повреждении изоляции более 10% или полной потере работоспособности проводника заменить его на аналогичный из состава ЗИП-О	проводник.*		
	Проверка надежности крепления	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений ящика	Комплект ключей И-153к		
	ящика балластной разгрузки.*	балластной разгрузки, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	ГОСТ2839-80.	1кл.	0,45

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	Проверка	Визуально осмотреть	Комплект		
	состояния	состояние резисторов. При	ключей	1wm	
	резисторов	обнаружении нарушения	И-153к	TWITT	
	балластной	изоляционного покрытия или	ΓΟCT2839-80,		
	разгрузки.*	следов подгорания,	резистор		1,5
		необходимо заменить	CBRX-		
		резисторы (приобретаются	1000W.*		
		отдельно эксплуатирующей			
		организацией).			
	Проверка и	Необходимо проверить	Комплект		
	затяжка	надежность затяжки	ключей		
	резьбовых и	резьбовых соединений в	И-153к		
	контактных	ящике балластной разгрузки,	ГОСТ2839-80.	1wm	0,45
	соединений в	при необходимости		7 00177	0, 10
	балластной	подтянуть все соединения.			
	разгрузке.*				
	Проверка	Поверхность солнечных	Ветошь,	0,1 м ²	
	состояния	модулей необходимо	вода,	5л	
	поверхностей	очистить от пыли и	стиральный		1,5
	солнечных	загрязнений при помощи	порошок	0,02κ	1,0
717	модулей.*	мыльного раствора и	типа	г	
77-		ветоши.	«ЛОТОС»		
ŭ S	Проверка узлов	Необходимо проверить	Ветошь,	0,05м	
уле	соединения	кабели на наличие окислений,		2	
МОЙ	кабелей	при необходимости	растворител		
PIX I	солнечных	зачистить и обезжирить.	ь УАЙТ-	0,05л	
Hhé	модулей.*		СПИРИТ,		
) 146			марля	0.4.2	4.5
Комплект солнечных модулей STL-71			медицинская,	0,1м ²	1,5
			спирт		
זווא			этиловый		
Ko			ректификова	0,01л	
			нный		
			технический		
	Проверка	Необходимо вскрыть распределительную коробку	Отвертка	1wm	0,45

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	соединения подводящего кабеля.*	и произвести затяжку контактных соединений.	тип «РН».		
	Проверка состояния лакокрасочного	Необходимо визуально осмотреть поверхности мачты на наличие	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозелёная	0,1кг	
	покрытия мачты.	нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием необходимо	<i>TY 2312-015-</i> <i>88753220-</i> <i>2006</i>		
		зачистить наждачной шкуркой, обезжирить растворителем и покрыть	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,03 л	6
		краской. В случае если площадь участков покрытых коррозией превышает 10% необходимо полностью покрасить мачту.	бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456-	0,05 м²	
	Проверка	При разрушении фундамента	82. бетон (марка		
	, состояния фундамента мачты	мачты более 10% произвести его восстановление.	бетона зависит от конкретного проекта)**		1**
	Проверка состояния несущих конструкций мачты	В случае накапливания воды внутри несущих конструкций мачты сделать в них отверстия для оттока воды.	Шуруповерт аккумулятор ный	1шm	1
	Проверка болтовых соединений мачты.*	Необходимо проверить надежность крепления болтовых соединений, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл.	1,5

CTAE.424252.005P3

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/ча
		Проверить натяжение тросов растяжек мачты, при необходимости увеличить натяжение с помощью талрепов.			
	Проверка величины сопротивления соединительно й шины, контура заземления.	См. СТАЕ.424252.005ИМ п. 4.4.	Измеритель сопротивлен ия типа М-416 (диапазон измерения от 0,1 до 1000 Ом, погрешность измерения ± 3%	1wm	0,4
	Установка модулей на необходимый по сезону угол. В весенне-летний сезон 45°, осенне-зимний - 90°.*	Установка производится двумя специалистами. Один специалист производит фиксацию рамки солнечных модулей, второй производит ослабления крепления кронштейна регулирования угла. После того как крепление ослаблено первый специалист переводит рамку на необходимый угол. После этого вторым специалистом производится закрепление кронштейна регулирования угла.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл.	6
ерозозащи ты STS-	Проверка лакокрасочного покрытия мачты.	Необходимо визуально осмотреть поверхности мачты на наличие нарушенного л/к покрытия.	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозелёная ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,1кг	6

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		Места с нарушенным л/к	кисть,	1шm	
		покрытием зачистить наждачной шкуркой,	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,03л	
		обезжирить растворителем	бумажная		
		и покрыть краской. В случае	шлифовальна я шкурка		
		если площадь участков	1C 1000X50	0.05.4	
		покрытых коррозией	П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456-	0,05м ²	
		превышает 10% необходимо	82.		
		полностью покрасить мачту.			
	Проверка	При разрушении фундамента	Бетон (марка		
	, , состояния	мачты более 10%	бетона		
	фундамента	произвести его	зависит от		1**
	мачты	восстановление.	конкретного		-
			проекта)*		
	Проверка	В случае накапливания воды	Шуруповерт		
	, , состояния	внутри несущих конструкций	аккумулятор		
	несущих	мачты сделать в них	ный	1wm	1
	конструкций	отверстия для оттока воды			
	мачты	,			
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
	состояния всех	надежность затяжки	ключей		
	болтовых	болтовых соединений мачты,	И-153к		
	соединений	при необходимости	ГОСТ2839-80.		
	мачты.*	подтянуть болтовые			
		соединения. Проверить		1кл	1,5
		натяжение тросов растяжек			
		мачты, при необходимости			
		увеличить натяжение с			
		помощью талрепов.			
	Проверка	См. СТАЕ.424252.005ИМ п.	Измеритель		
	величины	4.4.	сопротивлен		
	сопротивления		ия типа М-		
	соединительно		416 (диапазон		0,4
	й шины,		измерения от		
	контура		0,1 до 1000		
	заземления.		Ом,		

CTAE.424252.005P3

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

79

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
			погрешность измерения ± 3%		1031110
	Проверка надежности крепления к мачте.*	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,15
	Проверка состояния корпуса.*	Необходимо проверить корпус шкафа на наличие загрязнений, при	Ветошь, вода, стиральный	0,1м ² 5л	
STS-504D		необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	0,4
троллер	Проверка состояния лакокрасочного покрытия.*	Необходимо визуально осмотреть шкаф на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светло-серая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,3кг	
Кон		покрытием зачистить наждачной шкуркой,	растворитель УАЙТ- СПИРИТ,	0,05л	1
		обезжирить растворителем и покрыть краской.	ветошь.	0,05м²	
	Проверка заземления шкафа.	Проверить отсутствие окислений и надежность затяжки заземляющей шины шкафа. При выявлении окислений отвернуть гайку крепления зачистить место	Прибор электроизмер ительный многофункцио нальный 43101,	1шm	0,75

CTAE.424252.005P3

Лис 80

Копировал:

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		контакта и затянуть. Затем провести измерение сопротивления между корпусом шкафа и мачтой. Сопротивление должно быть не более 0,1 Ом.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 6456-82.	0,01м²	
	Проверка замка	Произвести смазку замка.	Литол 24,	0,02кг	
	и петель шкафа.*	Демонтировать дверцу, нанести смазку на сопряженные части петель, произвести монтаж в обратной последовательности.	отвертка тип «РН».	1шm	0,75
	Проверка надежности крепления блоков.*	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80, отвертка тип «РН».	1кп. 1шт	0,1
	Проверка на повреждение внутренней	Осмотреть на наличие повреждений. При выявлении незначительных	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	
	проводки, силовых шин и изоляторов.*	повреждений произвести восстановление изоляции поврежденных мест изоляционной лентой. При повреждении изоляции более 10% или полной потере	спирт этиловый ректификован ный технический,	0,01л	0,4
		работоспособности	марля медицинская,	0,3 м ²	

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Лис 81

Форма А

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/час
10	Проверка работоспособн	проводника заменить его на аналогичный из состава ЗИП- О. В случае окисления контактов протереть их марлей медицинской смоченной в спирте этиловом. Прогреть феном до 50 °C термостат, до включения	проводник.* Прибор электроизмер		чел/ча
	ости системы вентиляции.	кулера. Если кулер не включился, необходимо замерить напряжение на контактах до датчика, после датчика и всей цепи. Если напряжение отсутствует,	ительный многофункцио нальный 43101, фен	1wm	0,75
		необходимо заменить термостат из состава ЗИП-O.	строительны й. Термостат	1шт	
			KTS-011.	1шm	
	Проверка состояния	Визуально осмотреть уплотнитель шкафа. При	Отвертка тип «РН»,	1wm	
	уплотнителя двери.*	нарушении целостности, изношенности уплотнителя, удалить старый	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,005 л	
		уплотнитель, очистить, обезжирить место	ветошь,	0,001 M ²	1
		установки и установить новый из состава ЗИП-О.	Уплотнител ь промышленн ый самоклеящий ся Dx12x10.	3,4 м	

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	Проверка работоспособн ости извещателя вскрытия	Необходимо запустить СПО, поставить контроллер на охрану, затем открыть дверь корпуса и убедиться в работоспособности	Специальное программное обеспечение «Видеолокато р Дозор»,		0,15
	корпуса.	извещателя. При необходимости заменить извещатель из состава ЗИП-О.	извещатель ИО-102-16/2 магнитоконта ктый накладной.	1 wm	3,13
-	Проверка кабелей и разъемов КД1-КД6 (КД7) на наличие коррозии.	Кабели проверить на отсутствие повреждения оплетки. При выявлении устранить герметизацией места повреждения при помощи герметика и ленты изоляционной.	Лента электроизоля ционная, герметик У- 30М.	1м	1,5
	Проверка состояния корпуса на	Проверить корпус видеосервера на наличие загрязнений, при	Ветошь, вода,	0,1м ² 5л	
582	наличие загрязнений*	необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	0,1
P-Budeocepsep 5B2	Проверка состояния разъёмов*	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении загрязнений произвести	Марля медицинская,	0,1м²	
IP-Buć		очистку разъёмов. В случае окисления контактов	щетка,	1шm	
		протереть их марлей медицинской смоченной в	кисть,	1шm	0,1
		спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован	0,01л	
		CTAF 4242	252 00502	1	Лис

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

Копировал:

CTAE.424252.005P3

83

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затро ты, чел/ча
			ный технический		
	Проверка	Осмотреть изделие на	Ветошь,	0,02м	
	внешнего вида	предмет наличия коррозии.	щетка,	1шm	
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	0,4
	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1м ²	
	состояния	видеосервера на наличие	вода,	5л	
	корпуса на наличие загрязнений*	загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	0,1
	Проверка состояния	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении	Марля медицинская,	0,1m ²	
	разъёмов*	загрязнений произвести	щетка,	1wm	
6 B4		очистку разъёмов. В случае	кисть,	1wm	
IP-Budeocepeep		окисления контактов протереть их марлей медицинской смоченной в спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован ный технический	0,01л	0,1
	Проверка внешнего вида	Осмотреть изделие на предмет наличия коррозии.	Ветошь,	0,05м²	
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии	щетка,	1wm	
		зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	0,4
	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1m ²	0,1

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. №

Копировал:

84

	Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		состояния	видеосервера на наличие	вода,	5л	
		корпуса на	загрязнений, при	стиральный		
		наличие	необходимости очистить	порошок типа		
		загрязнений*	корпус от загрязнений	«ЛОТОС».	0,02кг	
			ветошью смоченной в			
			мыльном растворе.			
		Проверка	Осмотреть на наличие	Марля	0,1м ²	
		состояния	загрязнений. При выявлении	медицинская,	O, TW	
		разъёмов*	загрязнений произвести	щетка,	1wm	
			очистку разъёмов. В случае	кисть,	1шm	
			окисления контактов	спирт		0,1
			протереть их марлей	этиловый		
			медицинской смоченной в	ректификован	0,01л	
			спирте этиловом.	ный		
				технический		
		Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,02м	
		состояния	видеосервера на наличие	 вода,	1wm	
ł		корпуса на	загрязнений, при	стиральный		
		наличие	необходимости очистить	порошок типа		0,1
		загрязнений*	корпус от загрязнений	«ЛОТОС».	0,02м ²	
	ဗ		ветошью смоченной в		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	ІСП.		мыльном растворе.			
	3D L	Проверка	Осмотреть на наличие	Марля	2	
	2403	состояния	загрязнений. При выявлении	медицинская,	0,1m ²	
	p E	разъёмов*	загрязнений произвести	щетка,	1wm	
	ЭПП		очистку разъёмов. В случае	кисть,	1wm	
$\ \ $	Контр оллер Б403D исп.		окисления контактов	спирт		0,1
	они		протереть их марлей	этиловый		, l
	X		медицинской смоченной в	ректификован	0,01л	
			спирте этиловом.	ный Ный	, , , , , ,	
1				технический		
		Проверка	Осмотреть изделие на	Ветошь,	0,05м ²	
		внешнего вида	предмет наличия коррозии.	щетка,	1 _{um}	0,4
		- C.100011000 0000	прознот пала тал корроски.	morrina,	i carri	

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено вание объекта ТО	Выполняемые	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	
	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1m ²	
	состояния корпуса на	видеосервера на наличие загрязнений, при	вода,	5л	
Q.	наличие загрязнений*	необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	0,1
ель БА	Проверка состояния	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении	Марля медицинская,	0,1м²	-
mn	разъёмов*	загрязнений произвести	щетка,	1wm	
Ncm		очистку разъёмов. В случае	кисть,	1wm	
Трансляционный аудиоусилитель БА60		окисления контактов протереть их марлей медицинской смоченной в спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован ный технический	0,01л	0,1
знсл	Проверка	Осмотреть изделие на	Ветошь,	0,05м ²	
Τρέ	внешнего вида	предмет наличия коррозии.	щетка,	1wm	
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	0,4
питания 12B/24B	Проверка состояния	Проверить корпус видеосервера на наличие	Ветошь,	0,1m ²	0.1
	корпуса на наличие	загрязнений, при необходимости очистить	вода,	5л	0,1

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Лис

86

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	загрязнений*	корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02ке	
	Проверка состояния разъёмов*	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении загрязнений произвести	Марля медицинская,	0,1м²	
		очистку разъёмов. В случае окисления контактов	щетка,	1wm	
		протереть их марлей медицинской смоченной в	кисть,	1шm	0,1
		спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован ный технический	0,01л	
	Проверка	Осмотреть изделие на	Ветошь,	0,05м ²	
	внешнего вида	предмет наличия коррозии.	щетка,	1wm	
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м ²	0,4
	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1м²	
_	состояния	видеосервера на наличие	вода,	5л	
Блок питания 60В/12В БП60	корпуса на наличие загрязнений*	загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	0,1
ж питани	Проверка состояния	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении	Марля медицинская,	0,1м²	0.1
Блс	разъёмов*	загрязнений произвести очистку разъёмов. В случае	щетка,	1wm	0,1
		окисления контактов	кисть,	1шm	

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
		протереть их марлей			
		медицинской смоченной в	спирт		
		спирте этиловом.	этиловый		
			ректификован	0,01л	
			ный		
			технический		
	Проверка	Осмотреть изделие на	Ветошь,	0.05.2	
	внешнего вида	предмет наличия коррозии.		0,05м ²	
	на наличие	При необходимости места	щетка,	4	
	коррозии*	возникновения коррозии		1шm	
		зачистить.	бумажная		0.4
			шлифовальная		0,4
			шкурка 1С		
			1000X50 П2	0,02м ²	
			15A 25-H M		
	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,		
	 состояния	видеосервера на наличие		0,1м ²	
	корпуса на	загрязнений, при	вода,		
80	наличие	необходимости очистить	,	5л	
4/48	загрязнений*	корпус от загрязнений	стиральный		0,1
5/1/2	,	ветошью смоченной в	порошок типа		-,-
1B E		мыльном растворе.	«ЛОТОС».	0,02кг	
B/24		1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Блок питания 48B/24B БП24,					
ани	Проверка	Осмотреть на наличие	Марля		
um,	состояния	загрязнений. При выявлении	медицинская,	0,1м²	
טא ט	разъёмов*	загрязнений произвести			
Бл		очистку разъёмов. В случае	щетка,	1,,,,,,,	0,1
		окисления контактов		1шm	
		протереть их марлей	кисть,		
		медицинской смоченной в		1шm	

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Труд затр ты чел/ч
		спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован ный технический	0,01л	
	Проверка внешнего вида на наличие	Осмотреть изделие на предмет наличия коррозии. При необходимости места	Ветошь,	0,05м²	
	коррозии*	возникновения коррозии зачистить.	щетка,	1шm	
			бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	0,4
	Проверка состояния	Проверить корпус видеосервера на наличие	Ветошь,	0,1m ²	
	корпуса на наличие	загрязнений, при необходимости очистить	вода,	5л	
Коммута-тор БК8	загрязнений*	корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02ке	0,1
ммута-	Проверка состояния	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении	Марля медицинская,	0,1 _M ²	
80	разъёмов*	загрязнений произвести	щетка,	1шm	
		очистку разъёмов. В случае	кисть,	1шm	0, 1
		окисления контактов протереть их марлей медицинской смоченной в	спирт этиловый ректификован	0,01л	0, 1

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

89

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
			технический		
	Проверка внешнего вида	Осмотреть изделие на предмет наличия коррозии.	Ветошь,	0,05м²	
	на наличие коррозии*	При необходимости места возникновения коррозии	щетка,	1шm	
		зачистить.	бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	0,02м²	0,4
	Проверка состояния	Проверить корпус видеосервера на наличие	Ветошь,	0,1м²	
	корпуса на наличие	загрязнений, при необходимости очистить	вода,	5л	0,1
Конвертер интерфейсов Б405D	загрязнений*	корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».	0,02кг	
эрфейс	Проверка состояния	Осмотреть на наличие загрязнений. При выявлении	Марля медицинская,	0,1м²	
эшнп де	разъёмов*	загрязнений произвести очистку разъёмов. В случае	щетка,	1wm	
нверт		окисления контактов протереть их марлей	кисть,	1шm	0,1
Кон		медицинской смоченной в спирте этиловом.	спирт этиловый ректификован ный технический	0,01л	
рная видеокаме ра SDP-	Проверка надежности крепления видеокамеры.*	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений, при необходимости подтянуть	Комплект ключей И-153к ГОСТ 2839-80.	1кл	0,25
			252 00502	I	

Подп.

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

Форма А4

90

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
		болтовые соединения.			
	Проверка состояния	Проверить корпус видеокамеры на наличие	Ветошь,	0,1м ²	
	корпуса видеокамеры на	загрязнений, при необходимости очистить	вода,	5л	
	наличие загрязнений.*	корпус от загрязнений с помощью ветоши смоченной в мыльном растворе.	Стиральный порошок типа «ЛОТОС»	0,02кг	0,25
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия.*	Необходимо визуально осмотреть корпус на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной шкуркой, обезжирить	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светло- серая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,03ĸ e	
		растворителем и покрыть	кисть,	1шm	
		краской.	растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,005 л	1,4
			бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 6456-	0,02м 2	
			ветошь.	0,03м 2	
	Проверка надежности крепления	Необходимо проверить кабель на отсутствие внешних повреждений и	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	0,4

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	подводящего	затяжку болтовых	отвертка		
	кабеля.*	соединений, в случае	тип «РН».		
		обнаружения неисправности			
		необходимо изолировать		1wm	
		крепления и при			
		необходимости подтянуть			
		болтовые соединения.			
	Проверка	Необходимо проверить	Отвертка		
	надежности	надежность затяжки	тип «РН».		
	крепления	болтовых соединений, при		4	~ ~
	проводов на	необходимости подтянуть		1wm	0,2
	клеммах,	болтовые соединения.			
	разъёмах.				
	Проверка	При обнаружении внутри	Герметик У-		
	герметичности	корпуса влаги или пыли необходимо отчистить	30M,	1шm	
	кожуха.	внутреннюю поверхность			
		изделия и провести герметизацию кожуха.	ветошь,	0,02м	0,5
		есристивицию кожухи.		2	
			щетка.	4	
				1wm	
	Контроль	При помощи СПО необходимо	Специальное		
	границ	проверить дальность зоны	программное		
	дальности зоны	обнаружения.	обеспечение		0,75
	обнаружения.		«Видеолокат		
			ор Дозор».		
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
ая SDP-	надежности	надежность затяжки	ключей		
	крепления	болтовых соединений, при	И-153к	1кл	0,25
орот амера 806С	видеокамеры.*	необходимости подтянуть	ГОСТ2839-80.		
Поворотная видеокамера SI 806С		болтовые соединения.			
ЛС	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1m ²	2 2 5
79	состояния	видеокамеры на наличие	 вода,	5л	0,25

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Лис 92

Копировал:

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	корпуса видеокамеры на наличие загрязнений.*	загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений с помощью ветоши смоченной в мыльном растворе.	Стиральный порошок типа «ЛОТОС»	0,02кг	
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия.*	Необходимо визуально осмотреть на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной шкуркой, обезжирить растворителем	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светло- серая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,03к г	
		и покрыть краской.	кисть, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	1шт 0,01л	1,4
			бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456-	0,02м 2	
			ветошь.	0,03м	
	Проверка надежности крепления подводящего	Необходимо проверить кабель на отсутствие внешних повреждений крепления. При	Лента липкая электроизоля ционная.	1м	0,2
	кабеля.*	необходимости закрепить электроизоляционной лентой.			
	Проверка надежности	Необходимо проверить надежность затяжки	Отвертка тип «РН».	1шm	0,2

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	крепления	болтовых соединений мачты,			
	проводов на	при необходимости			
	клеммах,	подтянуть болтовые			
	разъёмах.*	соединения.			
	Проверка	При обнаружении внутри	Герметик У-		
	герметичности	корпуса влаги или пыли	30M,	1шm	
	кожуха.	необходимо отчистить			
		внутреннюю поверхность	ветошь,	0,02м	0,5
		изделия и провести		2	-,-
		герметизацию кожуха.	щетка.	1wm	
	Настройка	При неверной сработке	Специальное		
	контрольных	алгоритмов собственной	программное		
	точек,	безопасности, согласно	обеспечение		
	алгоритмов	CTAE.426459.013P3,	«Видеолокат		1,5
	наведения	необходимо осуществить	ор Дозор».		,
	видеокамеры.*	настройку алгоритмов в	, ,		
	,	спо.			
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
89	надежности	надежность затяжки	ключей		
-80	крепления	болтовых соединений, при	И-153к		0.5
SDF	видеокамеры и	необходимости подтянуть	ГОСТ2839-80.	1кл	0,5
oa S	поворотного	болтовые соединения.			
630/	устройства.*				
Ŏ O	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0.4.2	
нез	состояния	видеокамеры на наличие		0,1м ²	
аль	корпуса	загрязнений, при	вода,	_	
a d	видеокамеры на	необходимости очистить		5л	
мер	наличие	корпус от загрязнений с	Стиральный		0,5
ока	загрязнений.*	помощью ветоши смоченной	порошок типа		
Видеокамера дальнего обзора SDP-80		в мыльном растворе	«ЛОТОС»	0,02кг	

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	Проверка состояния	Необходимо визуально осмотреть корпус на	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ		
	лакокрасочного	наличие нарушенного л/к	светло-		
	покрытия.*	покрытия. Места с	серая ТУ	0,03κ	
	покрыппая.	нарушенным л/к покрытием	2312-015-	г	
		зачистить наждачной	88753220-		
		шкуркой, обезжирить	2006,		
			·	4,,,,,,,	
		растворителем и покрыть	кисть,	1шm	
		краской.	растворител		
			ь УАЙТ-	0,01л	0,75
			СПИРИТ,		,
			бумажная		
			шлифовальна		
			я шкурка	0,02м	
			1C 1000X50	0,02M 2	
			П2 15А 25-Н	_	
			М ГОСТ 6456-		
			82,		
			ветошь.	0,03м	
				2	
	Проверка	Проверить разъем и	Лента липкая		
	состояния	состояние металлорукава.	электроизоля	1м	
	кабеля	При повреждении оплетки	ционная,		
	подключения	кабелей произвести	бумажная		
	видеокамеры к	изоляцию поврежденных	шлифовальная		1,5
	поворотному	мест. При наличии коррозии,	шкурка		
	устройству.	необходимо зачистить	1C 1000X50 П2	0,02м ²	
		контакты разъема.	15A 25-H M		
		,	ΓΟCT 6456-82.		
	Проверка	Вскрыть переднюю крышку	Литол 24,	0,1кг	
	механизмов	поворотного устройства.	комплект		
	поворотного	Проверить состояние	ключей		12
	устройства.	ремней привода, при	И-153к	1кл	
	Проверка на	необходимости провести	ΓΟCT2839-80,		

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	наличие люфтов.	натяжку, проверить состояние червячных пар, удалить старую смазку и вложить новую. При наличии люфта провести регулировку зацепления червячных пар.	специальное оборудование	1кл	
	Контроль параметров контроллера обогрева термокожуха.	В случае необходимости провести корректировку температурных порогов при помощи СПО.	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».		1,5
	Контроль ераниц дальности зоны обнаружения видеокамеры.	При помощи СПО необходимо проверить дальность зоны обнаружения.	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».		6
	Проверка сведения оптических осей.	Корректировка оптических осей в случае необходимости. СТАЕ.424252.005РЭ п. 2.2.2	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».		1,5
	Настройка контрольных точек обхода.*	В СПО при необходимости произвести настройку контрольных точек. Сохранить контрольные точки поворотного устройства.	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор»		1,5
Тепловизор SDP-8415M	Проверка надежности крепления тепловизора.*	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений тепловизора, при необходимости подтянуть	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,5

Инв. №

№ докум.

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков болтовые соединения.	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/ча
	Проверка состояния корпуса тепловизора на наличие загрязнений. Проверка объектива тепловизора.	Необходимо проверить корпус на наличие загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений с помощью ветоши смоченной в мыльном растворе. Необходимо визуально осмотреть объектив тепловизора на наличие потеков и пыли, при необходимости очистить объектив от потеков и пыли.	Ветошь, вода, Стиральный порошок типа «ЛОТОС» Ветошь, специальные чистящие средства.	0,1м ² 5л 0,02кг 0,01м 2	0,5
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия корпуса.	Необходимо визуально осмотреть корпус на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозеленая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,03ĸ e	
		шкуркой, обезжирить растворителем и покрыть краской.	кисть, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	1шт	0,75
			бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 6456- 82,	0,02M 2	
			ветошь.	0,03м 2	

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/ча
	Проверка состояния кабеля подключения тепловизора к поворотному	Проверить разъем и состояние металлорукава, очистить спиртом контакты, если металлорукав поврежден, необходимо произвести	Прибор электроизмер ительный многофункцио нальный 43101,	1шm	
	устройству.	изоляцию поврежденных мест.	спирт этиловый лента липкая электроизоля ционная,	0,005л 1м	1,5
			марля медицинская.	0,02м²	
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия мачты.	Необходимо визуально осмотреть поверхности мачты на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной шкуркой,	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозелёная ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,3кг	
Мачта STS-10700		обезжирить растворителем и покрыть краской. В случае если площадь участков покрытых коррозией превышает 10% необходимо полностью покрасить мачту.	бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 6456-	0,02м 2	6
			растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	0,05л	
		İ	-		

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
	состояния всех	надежность затяжки	ключей		
	болтовых	болтовых соединений мачты,	И-153к		
	соединений	при необходимости	ГОСТ2839-80.		
	мачты.*	подтянуть болтовые		1кл	3
		соединения. Проверить		17,71	3
		натяжение тросов растяжек			
		мачты, при необходимости			
		увеличить натяжение с			
		помощью талрепов.			
	Проверка	См. СТАЕ.424252.005ИМ п.	Прибор		
	величины	4.4.	электроизме		
	сопротивления		рительный		
	соединительно		многофункци	1wm	0,4
	й шины,		ональный		
	контура		43101		
	заземления.				
	Проверка	При разрушении фундамента	Бетон (марка		
	состояния	мачты более 10%	бетона		
	фундамента	произвести его	зависит от		1**
	мачты	восстановление	конкретного		
			проекта)		
	Проверка	В случае накапливания воды	Шуруповерт		
	состояния	внутри несущих конструкций	аккумулятор		
	несущих	мачты сделать в них	ный		
	конструкций	отверстия для оттока воды			
	мачты			1шm	1
do S	Проверка	Проверить корпус ИК-	Ветошь,		0,2
mop STS	состояния	прожектора на наличие	вода,		0,2

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Труд затр ты чел/ч
	корпуса на	загрязнений, при	стиральный		
	наличие	необходимости очистить	порошок типа		
	загрязнений*	корпус от загрязнений	«ЛОТОС».		
		ветошью смоченной в			
		мыльном растворе.			
	Проверка	Необходимо визуально	Ветошь,	0,05м ²	
	состояния	осмотреть ИК-прожектор на	щетка,	1шm	
	лакокрасочного	наличие нарушенного л/к	кисть,	1шm	
	покрытия.*	покрытия. Места с	бумажная		
		нарушенным л/к покрытием	шлифовальная		
		зачистить наждачной	шкурка 1С	0,02м ²	
		шкуркой, обезжирить	1000X50 П2		0,4
		растворителем и покрыть	15A 25-H M,		
		краской	краска ПФ-115,	0,02кг	
			растворитель		
			УАЙТ-	0,01л	
			СПИРИТ.		
	Проверка	Очистить стекло мягкой	Ветошь,	0,1м ²	
	состояния	ветошью, смоченной 50%	спирт		
	светофильтра.	водно-спиртовым раствором	этиловый		
	*		ректификован	0,02л	0,2
			ный		
			технический		
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
	надёжности	надежность затяжки	ключей		
	крепления ИК-	болтовых соединений ИК-	И-153к		
	прожектора.*	прожектора, при	ΓΟCT2839-80.	1кл	0, 1
		необходимости подтянуть			
		болтовые соединения.			
.0	Проверка	Проверить корпус	Ветошь,	0,1м ²	
Громкоговори-тель 10ГР-38	состояния	громкоговорителя на	вода,	5л	
n-na	корпуса на	наличие загрязнений, при	стиральный		
вор 7-	наличие	необходимости очистить	порошок типа		0,4
оговори- 10ГР-38	загрязнений*	корпус от загрязнений	«ЛОТОС».	0,02кг	
)MK		ветошью смоченной в			
Γρα		мыльном растворе.			

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

100

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	Проверка надёжности	Необходимо проверить надежность затяжки	Комплект ключей		
		болтовых соединений	И-153к		
	крепления		ΓΟCT2839-80.	1кл	0,1
	громкоговорит еля.*	громкоговорителя, при	10012039-00.		
	еля.	необходимости подтянуть			
	7	болтовые соединения.	D	0.4.2	
	Проверка	Проверить корпус датчика	Ветошь,	0,1м ²	
	состояния	на наличие загрязнений, при	вода,	5л	
	корпуса на	необходимости очистить	стиральный		0,4
	наличие	корпус от загрязнений	порошок типа	0,02кг	
	загрязнений*	ветошью смоченной в	«ЛОТОС».		
		мыльном растворе.			
	Проверка	Необходимо проверить	Комплект		
	надёжности	надежность затяжки	ключей		
	крепления	болтовых соединений	И-153к	1кл	
	датчика.*	датчика, при необходимости	ΓΟCT2839-80,		0,5
		подтянуть болтовые			0,5
8		соединения.	Отвертка		
tex LX-402			тип «РН».	1шm	
ptex l	Проверка	Необходимо вскрыть корпус	Отвертка		
O_	соединения	датчика и произвести	тип «РН».		
IJъс	подводящего	затяжку контактных		1шm	0,75
Датчик Ор:	кабеля.	соединений.			
-	Проверка зоны	Убедиться в отсутствии в			
	обнаружения*	зоне обнаружения датчиков			
		отсутствуют крупные			0.4
		ветки и кусты. В случае их			0,4
		наличия – отчистить зону			
		обнаружения			
	Проверка	С помощью СПО убедиться в	Специальное		
	работоспособн	срабатывании при	программное		
	ости датчиков	пересечении зоны	обеспечение		0,25
		обнаружения каждого из	«Видеолокат		
		четырёх датчиков. В случае	ор Дозор»,		

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо затра ты, чел/ча
	!	несрабатывания датчика	датчик Optex		
	!	заменить его на другой	LX-402	1шm	
	!	датчик из состава ЗИП-О			
		Станционный пост			
	Проверка	Необходимо проверить	Ветошь,	0,1 _M ²	
	состояния	корпус на наличие	вода,	5л	
	поверхностей	загрязнений, при	стиральный		
	корпуса.*	необходимости очистить	порошок		
	!	корпус от загрязнений	типа		0,25
	!	ветошью смоченной в	«ЛОТОС».	0,02кг	
	!	мыльном растворе. Не			
	!	допускать попадания воды			
	!	внутрь изделия.			
	Проверка	Проверить крепление	Отвертка	+	
	соединений	жгутов и кабелей, при	тип «РН».		
dé	кабелей с	наличии люфта подтянуть		1шm	0,4
эва	внешними	крепление кабелей.			
Видеосервер	устройствами.*				
lude	Проверка	Оценить тактильно	Отвертка	† _	
Ш	температурног	степень нагрева	тип «РН»,	1wm	
	о режима блока.	поверхностей блока.	вентилятор	+	
	!	Прослушивая работу блока в	DeepCool		
	!	течении 2-х минут оценить	XFAN 80		
	!	уровни и характер шумов при	80*80*25		
	!	работе вентиляторов. При	Molex, *		0,75
	!	обнаружении нехарактерных	Вентилятор		-
	!	шумов в работе кулера или	DeepCool		
	!	жесткого диска необходимо	XFAN 120L/B		
	!	заменить кулер или жесткий	120*120*25		
	!	диск (приобретаются	3pin, *		

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат
	Из	Из Лис	Из Лис № докум.	Из Лис № докум. Подп.

Инв. Nº дубл.

Взам. инв.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Лис 102

φ

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		отдельно эксплуатирующей	Жесткий диск		
		организацией).	/WDC-		
			WD30EFRX/H		
			DD WD		
			SATA3 3Tb		
			Caviar Red		
			64Mb.*		
	Осмотр,	Необходимо вскрыть	Отвертка		
	очистка	системный блок, очистить	тип «РН»,	1шm	
	внутренних	от пыли, проверить	ветошь,	0,1m ²	
	поверхностей и	состояние кабелей и	спирт		
	плат	шлейфов.	этиловый		
	(устройств)		ректификова	0,01л	
	системного		нный		
	блока, проверка		технический,		1,5
	внутренних		пылесос		
	соединений		электрически		
	жгутов		й бытовой,	1шm	
	(разъемов)		·		
	устройств		кисть.		
	системного			1шm	
	блока.				
	Диагностика	Необходимо запустить	Отвертка		
	потенциальных	системное приложение Check	тип «РН»,		
	неисправносте	Disk и проверить на	жёсткий диск		
	й жестких	повреждённые сектора. При	/WDC-		
	дисков.	наличии повреждённых	WD30EFRX/H		6
		секторов заменить жёсткий	DD WD		
		диск (приобретаются	SATA3 3Tb		
		отдельно эксплуатирующей	Caviar Red		
		организацией)	64Mb*		
	Дефрагментац	Используя системную			
	ия жёстких	утилиту произвести			
	дисков.	дефрагментацию диска. Для			3
		этого выбрать из меню			
		«Программы» - «Служебные»			

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
		- «Дефрагментация» и следуя указаниям меню произвести дефрагментацию дисков			
		HDD.			
	Проверка параметров операционной системы и прикладных программ.	Сканирование и очистка системного реестра при помощи СПО «Registry Cleaner».	Специальное программное обеспечение «Registry Cleaner».		0,25
	Проверка настроек СПО.	Корректировка в случае необходимости в соответствии с RU.CTAE.50502-01 34 01.	Ноутбук, специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».	1wm	1,5
	Проверка настроек функции автоматическо го сопровождения целей.	Необходимо открыть настройки в СПО и откорректировать автоматическое сопровождение целей в связи с сезонными изменениями в соответствии с RU.CTAE.50502-01 34 01.	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».		1,5
	Анализ протоколов работы АПВТН с целью выявления случаев нештатной работы	Необходимо применить фильтры о нештатных ситуациях в протоколе событий и проанализировать полученные отчеты в соответствии с RU.CTAE.50502-01 32 01.	Специальное программное обеспечение «Видеолокат ор Дозор».		0,75

CTAE.424252.005P3

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра ты, чел/час
	составных				
	частей				
	комплекса,				
	неверных				
	действий или				
	бездействия				
	операторов				
	комплекса.				
	Очистка	Необходимо визуально	Ветошь,	0,05м	
	внешних	осмотреть поверхности		2	
	поверхностей	мониторов на наличие	специальные		
	мониторов от	загрязнений, при	чистящие		0,25
	пыли.*	необходимости очистить от	средства.		
		загрязнений.			
	Проверка	Необходимо проверить	Ветошь,	0,1м ²	
	состояния	поверхность ИБП на наличие	вода,	5л	
	корпуса ИБП.*	загрязнений, при	стиральный		
		необходимости очистить	порошок		
		поверхность от загрязнений	типа		0,25
		ветошью смоченной в	«ЛОТОС».	0,02кг	
		мыльном растворе. Не			
		допускать попадания воды			
		внутрь изделия.			
ИБП	Проверка	Проводится в соответствии	Секундомер,	1шm	
Z	работоспособн	с п. 3.3.2.4 настоящего	аккумулятор		
	ости режима	Руководства.	ная батарея		0,75
	резервирования.		CSB GP		
			1272.*		
	Проверка	Необходимо проверить	Спирт		
	внутренних	контакты на наличие	этиловый		
	полостей,	загрязнений, при	ректификова	0,02л	0,25
	соединительны	необходимости очистить	нный		
	х контактов,	загрязнения соединительных	технический,		

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	радиаторов охлаждения и АКБ.	контактов, радиаторов охлаждения и АКБ.	марля медицинская.	0,1м²	
	Проверка надежности крепления оборудования.*	Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений, при необходимости подтянуть болтовые соединения.	Комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	0,4
	Проверка корпуса.*	Необходимо проверить корпус на наличие	Ветошь,		
u STS-506-21		загрязнений, при необходимости очистить корпус от загрязнений ветошью смоченной в мыльном растворе.	стиральный порошок типа «ЛОТОС».		0,5
эр радиорелейной связи STS-506-21	Проверка состояния лакокрасочного покрытия.*	Необходимо визуально осмотреть поверхность на наличие нарушенного л/к покрытия. Места с нарушенным л/к покрытием зачистить наждачной шкуркой, обезжирить	Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светло- серая ТУ 2312-015- 88753220- 2006,	0,2кг	
Контроллер ра		растворителем и покрыть краской.	кисть, растворител ь УАЙТ- СПИРИТ,	1шт 0,02л	0,75
			бумажная шлифовальна я шкурка 1С 1000X50 П2 15A 25-Н М ГОСТ 6456- 82.	0,2м²	

Инв. Nº дубл.

Инв. №

CTAE.424252.005P3

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	Проверка надежности крепления	Необходимо проверить кабель на отсутствие внешних повреждений и	Лента липкая электроизоля ционная,	1м	
	подводящих	надежность крепления, при	кусачки,	1wm	
	кабелей и их	необходимости произвести	пресс-клещи,	1wm	1
	целостности.*	восстановление изоляции поврежденных мест изоляционной лентой и подтянуть болтовые соединения.	комплект ключей И-153к ГОСТ2839-80.	1кл	1
	Проверка параметров питающего напряжения.	Необходимо измерить напряжение на витой паре, которое должно составлять 42 — 56 В. При необходимости заменить аккумуляторы (приобретаются отдельно эксплуатирующей организацией).	Прибор электроизме рительный многофункци ональный 43101, аккумулятор.	1wm	0,5
	Контроль правильности режимов работы, скорости передачи информации в радиоканале.	Необходимо запустить СПО конфигуратор STS-506 и проверить правильность работы. Для этого необходимо отправить файл размером 80 мб. от линейного поста на станционный и убедиться, что скорость передачи составляет не более 10 сек. При несоответствии необходимо изменить настройки STS-506 в соответствии с РЭ.	Специальное программное обеспечение «Конфигурат ор STS-506».		0,75
	Юстировка антенн передачи данных, полосы	Необходимо запустить СПО конфигуратор STS-506 и добиться максимального уровня усиления	Специальное программное обеспечение «Конфигурат		3

CTAE.424252.005P3

Взам. инв.

Инв. №

№ докум.

a	
u dama	
Подп. и	
Инв. № дубл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
1нв. №	

Наимено- вание объекта ТО	Выполняемые работы	Порядок проведения работ и способ устранения недостатков	Приборы, материалы, инструмент	Кол- во мат.	Трудо- затра- ты, чел/час
	пропускания других параметров канала связи.	радиосигнала.	op STS-506».		
	Настройка частот с учетом помеховой обстановки других влияющих факторов.	Необходимо запустить СПО конфигуратор STS-506 и вручную откорректировать диапазон частот.	Специальное программное обеспечение «Конфигурат ор STS-506».		0,75

Примечания:

- 1 Допускается применение аналогичного оборудования и инструментов;
- 2 Техническое обслуживание составных частей комплекса отмеченных знаком «*» разрешается производить силами эксплуатирующей организации, при условии прохождения обучения на предприятии изготовителе;
- 3 В случае выполнения работ, отмеченных знаком * эксплуатирующей организацией, они должны производиться до выполнения операций исполнителем основных работ по ТО-2 либо одновременно.
- 4 Материалы, инструмент, приборы отмеченных знаком «*» замена проводится по необходимости.
- 5 Материалы, инструменты, приборы отмеченные знаком «**» используются по мере необходимости.
- 6 Указанные трудозатраты при проведении технического обслуживания носят справочный характер и являются среднестатистическим значением.
- 3.3.2.1 Проверку состояния и доукомплектовывания комплекта ЗИП-О (при его наличии) проводят в соответствии с ведомостью СТАЕ.424252.0053И.
- 3.3.2.2 Проверку надежности крепления мачт и оборудования на них проводят опробованием соответствующим инструментом (см. таблицы 16, 17).

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

CTAE.424252.005P3

3.3.2.3 Проверку состояния щеточного узла токосъемных колец ветрогенератора проводят визуально, для этого необходимо произвести демонтаж ветрогенератора в соответствии с инструкцией по монтажу СТАЕ.424252.005ИМ.

- 3.3.2.4 Проверка работоспособности режима резервирования проводится в следующем порядке:
- а) Отключить внешнее электропитание и проверить время в течении которого ИБП обеспечивает работоспособность видеосервера. Продолжительность должна составлять не менее 10 минут.
- б) Если продолжительность работы видеосервера меньше 10 минут, то провести КТЦ АКБ состоящий из трёх циклов (заряд, разряд, заряд).
- в) Повторить пункт а). Если продолжительность работы видеосервера по-прежнему не превышает 10 минут то заменить аккумуляторы (приобретаются отдельно эксплуатирующей организацией).
- 3.3.2.5 После проведения ТО-2 необходимо проверить правильность ведения формуляра в соответствии с СТАЕ.424252.005ФО и внести соответствующие записи о проведении ТО-2.

3.4 Проверка работоспособности комплекса

Проверка работоспособности комплекса и его составных частей проводится в соответствии с подразделом «Диагностика» руководства оператора RU.CTAE.50502-01 34 01, разделом «Проверка программы» руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01, подразделом «Диагностика устройств» и разделом «Проверка программы» руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01, а также разделом «Проверка программы» руководства системного программы» руководства системного программиста RU.CTAE.50502-01 32 01.

3.5 Техническое освидетельствование

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Освидетельствование комплекса и eso составных частей органами инспекции и надзора не предусмотрены.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

проведения приемо-сдаточных испытаний составные части комплекса законсервированы составом испытательной жидкости 4% ингибитором коррозии СП-В-10-0 ТУ 2415-006-11490846-04 и индустриальным маслом И-20А ГОСТ 20799-88. Перед упаковкой все наружные неокрашенные поверхности должны быть законсервированы в С ГОСТ 9.014-78, B3-1, соответствии вариант защиты срок консервации – 2 года.

Расконсервация комплекса должна проводиться перед монтажом в соответствии с ГОСТ 9.014.

Во время длительного хранения не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние консервации.

Переконсервация комплекса производится по ГОСТ 9.014 в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении сроков защиты. Для переконсервации должны использоваться варианты временной защиты, используемые при их консервации.

Инв. № дубл. Взам. инв. Подп. и дата Š

№ докум

CTAE.424252.005P3

4.1.1 Общие указания

- 4.1.1.1 Настоящий раздел определяет требования по проведению ремонта, методов ремонта, требования к квалификации персонала, описание возможных неисправностей.
- 4.1.1.2 Вскрытие, ремонт или замену составных частей комплекса производить после истечения гарантийного срока, в остальных случаях, когда для установления причин отказа и (или) их устранения требуется распломбирование одного из блоков комплекса, следует обратиться в ремонтную службу ЗАО «Стилсофт».
- 4.1.1.3 К ремонту комплекса допускаются лица, прошедшие обучение в ЗАО «Стилсофт», изучившие настоящее руководство по эксплуатации, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей и изучившие инструкцию по монтажу СТАЕ.424252.005ИМ.
- 4.1.1.4 При появлении неисправностей в работе комплекса следует установить причину, вызвавшую неисправность.
- 4.1.1.5 При проведении замены обязательно осуществлять соответствующую запись в формуляре СТАЕ.424252.005ФО.
 - 4.1.2 Меры безопасности
- В ходе ремонта комплекса необходимо соблюдать меры безопасности изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.
 - 4.2 Текущий ремонт составных частей изделия
- 4.2.1 Указания по текущему ремонту составных частей изделия Текущий ремонт составных частей изделия проводить в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 16.

Из Лис № докум. Подп. Дат

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

ZHB.

CTAE.424252.005P3

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса требованиям технических условий СТАЕ.42425.005ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

В случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации устройства гарантийные обязательства снимаются.

Средний срок службы должен быть не менее 7 лет.

Гарантийный срок службы 2 года.

Допустимый срок сохраняемости комплекса и его составных частей в упаковке предприятия-изготовителя - 3 года.

Комплекс может храниться в помещении с естественной вентиляцией в диапазоне температур от минус 40 °C до плюс 50 °C и относительной влажностью воздуха 100±2 % при 25 °C (за исключением хранения АКБ).

Перед размещением комплекса на хранение проверяют целостность упаковки.

Не допускается хранение комплекса в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить осмотр упаковки.

В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока комплекс ремонтируется или заменяется предприятиемизготовителем при условии сохранности пломб предприятияизготовителя.

Аккумуляторные батареи необходимо хранить полностью заряженными при температуре не ниже 0 °C и не выше 30 °C. При снижении напряжения на аккумуляторных батареях ниже 10,9 В необходимо полностью зарядить. Проверку необходимо производить один раз в месяц.

Из Лис № докум. Подп. Дат

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Š

CTAE.424252.005P3

Лис

112

При подготовке к кратковременному хранению необходимо выполнить работы, приведенные в таблице 19.

Таблица 19

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Материалы, инструмент	
1. Произвести очистку наружных поверхностей составных частей комплекса	Отсутствие пыли, грязи	Ветошь, вода, порошок, кисть, щетка	
2. Визуально проверить внешний вид составных частей комплекса. При необходимости зачистить места поверхностей составных частей комплекса (имеющих металлический корпус), подвергшихся коррозии или нарушению целостности лакокрасочного покрытия и закрасить зачищенные места поверхностей окрашиваемых составных частей комплекса	Отсутствие коррозии и нарушений целостности покрытия	Ветошь, щетка, кисть, бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М, краска ПФ-115	
3. Проверить комплектность системы	В соответствии с CTAE.424252.005ФО		
4. Отобразить сведения о постановке на кратковременное хранение в формуляре СТАЕ.424252.005ФО			

Перечень работ, проводимых после кратковременного хранения, указан в таблице 20.

Таблица 20

Инв. Nº дубл.

Содержание работ и методика их	Технические	Материалы,
проведения	требования	инструмент
1. Проверить комплектность	В соответствии с СТАЕ.424252.005ФО	
2. Произвести очистку наружных поверхностей составных частей комплекса	Отсутствие загрязнений	Ветошь, вода, порошок, кисть, щетка
3. Отобразить сведения о снятии с кратковременного хранения в формуляре СТАЕ.424252.005ФО.		

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма А4

6 Транспортирование

Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216, с уточнениями и дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

Условия транспортирования комплекса в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23216 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 9 ГОСТ 15150.

Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на комплексе.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным комплексом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и исключать ее перемещение во время транспортирования.

Мачты комплекса перевозятся в разобранном виде посекционно без упаковки.


нв. № Подп. и дата Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и дата

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лис

Форма A4



Инв. № дубл.

Взам. инв.

٥

Инв.

8 Техническая поддержка

Техническая поддержка оборудования комплекса осуществляется в рабочее время Изготовителя.

При возникновении трудностей во время эксплуатации, наладки или монтажа оборудования, прежде чем обратиться к Изготовителю, изучите прилагаемую к оборудованию документацию.

Контакты службы технической поддержки компании «Стилсофт»:

Адрес веб-сайта	http://www.stilsoft.ru
E-mail	support@stilsoft.ru
ICQ	257 900 775
Многоканальный телефон	+7 (8652) 504-504

9 Сведения о производителе

Автономный пост видео и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор» изготовлен ЗАО «Стилсофт» Россия, г. Ставрополь, 355042,

ул. Васильковая, 29, Тел/факс: +7 (8652) 52-44-44

web: www.stilsoft.ru, www.videolocator.ru

e-mail: stilsoft@stilsoft.ru

Копирование и распространение этого документа запрещено без согласования с ЗАО «Стилсофт».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень и суммарное количество расходных материалов, необходимых при проведении технического обслуживания автономного поста видео и тепловизионного наблюдения «Видеолокатор Дозор»

Таблица А.1

Наименование	Стандарт или ТУ	Единица измерени я	Количество расходных		
			TO-1	TO-2	<i>Хранени</i> е
Спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300-87	Л	0,24	0,24	-
Грунт-эмаль ПРЕМИУМ яркозеленая	TY 2312- 015- 88753220- 2006	кг	0,9	0,9	0,9
Грунт-эмаль ПРЕМИУМ светлосерая	TY 2312- 015- 88753220- 2006	ке	0,9	4,0	0,9
Стиральный порошок типа «ЛОТОС»		кг	0,2	0,45	0,2
Марля медицинская	ГОСТ 9412- 93	M ²	1	2	-
Ветошь	ΓΟCT 4643- 75	M ²	0,5	1	1
Бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	ГОСТ 6456- 82	M ²	0,2	0,5	0,5
Клей герметик силиконовый KIM TEC Silicon 101E 70 мл прозрачный		шт.	-	1	-
Лента липкая электроизоляцио н- ная для низких температур F- PVC _P /75/-18/Tp	ГОСТ28020 -89	М	2	7	-

9Лен Нная тем PVC

№ докум.

Инв. № дубл.

Взам. инв.

٥

CTAE.424252.005P3

Лис 118

Копировал:

Наименование	Стандарт	· IIIIMANAUII	Количество расходных		
	или ТУ изм		TO-1	TO-2	<i>Хранени</i> е
Литол 24	ГОСТ 23258- 78	кг	0,3	0,3	-
Растворитель УАЙТ-СПИРИТ	ГОСТ 3134- 78	Л	0,25	0,5	0,5
Клей 88 Люкс	ТУ 2513-005- 13238275-96	Л	0,1	0,1	-
Уплотнитель промышленный самоклеящийся Dx12x10		М	3,4	3,4	-
Извещатель ИО- 102-16/2 магнитоконтакты й накладной		шт.	-	2	-
Термостат KTS- 011		шт.	-	1	-

Примечания - допускается применение аналогичного оборудования и инструментов.

Инв. № Подп. и дата Взам. инв. Инв. № дубл. Подп. и о

Из Лис № докум. Подп. Дат

CTAE.424252.005P3

Лист регистрации изменений Номера листов Всего листов (страниц) Входящий № сопроводительного документа и дата (страниц) аннулированных № документа Изм. измененных замененных в документе Подпись НОВЫХ Дата 27.07.201 CTAE.00032-17 Bce 3 7 Лис CTAE.424252.005P3 <u>№ докум</u> Подп.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. №

Копировал: